



اطلاعیه فنی



تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

شماره ۱۳۹۵-۳۱

کلید مدرک: ۱۶۰۳۰

نوع خودرو: دنا

عنوان: رفع ایراد روشن شدن چراغ هشدار لامپ فالت (Lamp Fault) در جلو آمپر

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند، پیرو اطلاعیه فنی ۱۳۹۴-۳۳ و ۱۳۹۵-۸، به منظور رفع ایراد Lamp Fault خودروی دنا مجهز به سیستم مالتی پلکس SMS، اقدام به بروز آوری نرم افزار کلیه نودهای سیستم مالتی پلکس با ایکودیگ ورژن 9.05 به بعد مطابق جدول زیر گردد.

نود	آخرین نسخه نرم افزار
CCN	4.60
FN	4.10
RN	4.00
DCN	4.20
ICN	4.30

**نکته ۱:** توجه گردد در صورت سوختن لامپ چراغ و همچنین عدم اتصال صحیح سیمهای منفی (بدنه) موجود روی دسته سیم، ایراد Lamp Fault روشن می‌گردد. این گونه ایرادات شامل بروز آوری فوق‌الذکر نمی‌گردد و لازم است اتصالات منفی بدنه مربوط به چراغ‌های جلو و عقب کنترل گردند.

**نکته ۲:** در صورت عدم روشن شدن چراغ اصلی و یا همچنین LEDها، قبل از اقدام به تعویض قطعه چراغ، اقدام به بروز آوری کلیه نودها، بویژه نود FN و RN گردد.

صفحه : ۱

تصویر: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالرضا امیدی

از: ۱

تایید: مدیریت کیفیت

نام: رحیم خادمی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: حبیب‌نور چوپانی

امضاء:

اقدام کننده: محمد بلامیر

امضاء: