

تعمیرات اتاق (بدنه)

معرفی

GEN.2

00 عمومی





00/20	مشخصات اصلی فقط برای فروش در استرالیا
00/20	5 در هاج بک (1600)
00/20	مشخصات اصلی فقط برای فروش در استرالیا
00/21	5 در هاج بک (1600)
00/21	مشخصات اصلی فقط برای فروش در استرالیا
00/21	5 در هاج بک (1300/1600)
00/22	5 در هاج بک (1600)

تمام اطلاعات و تصاویر و توضیحات این کتاب، در زمان چاپ کتاب صحیح است ، حق تغییر مطالب و تصاویر این کتاب را برای خود
محفوظ می داریم.

مقدمه

این کتاب به این منظور آماده شده است که مراحل انجام کار توسط مکانیک‌های مرتبط با تعمیر اتاق به خصوص قسمت جانبی آن را تغییر دهد یا به آنها اضافه کند.

توصیه می‌شود مکانیک‌ها در صورت لزوم به کتابچه‌های تکمیلی همراه این کتاب نیز مراجعه کنند این کتابچه‌ها به شرح جدول زیر است.

ابعاد اتاق، مراحل تعویض قسمت‌های جوشکاری شده اتاق دستورهای آب بندی اتاق و تمام اطلاعاتی را که برای انجام تعمیرات سریع و دقیق مورد نیاز است در این کتابچه‌ها آمده است. یکی از نکات خیلی مهم، روش جوشکاری است، تمام موارد مربوط به استقامت اتاق و کارایی آن با انجام صحیح مراحل جوشکاری که در این کتاب‌ها آمده است حفظ خواهد شد.

دقت داشته باشید برای بالا رفتن راندمان کار ابتدا باید میزان خسارت و قطعاتی که ممکن است در حین کار داشته باشید را دقیقاً برآورد کنید و بعد از آن کار واقعی با دقیق و سلیقه انجام شود، کتابچه‌هایی که معرفی می‌شوند را میتوان همراه با این کتاب مورد استفاده قرار داد.

کتاب‌های مرتبط تعمیرات اتاق (بدنه)

نام کتاب تعمیراتی	شماره مدل	شماره کتاب
شاخص	بخش	1.1 to 1.12
تعمیر اساسی موتور	بخش	2.1
تعمیر اساسی کلاچ و گیربکس	بخش	2.2 , 2.3
مدارهای برقی	بخش	3.1
زمان بندی کار	بخش	3.2 & 3.3
تعمیر اتاق	بخش	4.1 , 4.2 & 4.3
	بخش	7.2 to 7.12
	بخش	5.1,5.2,5.4 & 5.6

کتاب قطعات

نام کتاب تعمیراتی	شماره کتاب
(PARTS CATALOGUE)	REGE-05DD070

تمام اطلاعات، تصاویر و مراحل کاری که در این کتاب آمده است، در زمان چاپ کتاب معتبر بوده است، بنابراین ما حق تغییر در مطالب این کتاب را بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می‌داریم.

شرح کتاب

فهرست

در صفحه اول این کتاب فهرست می‌باشد که عناوین و شماره هر گروه لیست شده است.

متن کتاب

مطالبی که در متن کتاب آمده است عموماً مربوط به کلاس اتاق خودروی مورد نظر می‌باشد، در بعضی موارد محدودیت‌های طراحی از قبیل نام، نوع سیستم محرک و غیره داده شده است، اگر هیچ نوع محدودیتی ذکر نشده است، فرض بر این است که اطلاعات داده شده تمام مدل‌ها را پوشش می‌دهد.

شماره صفحات



صفحات بر طبق هر گروه شماره گذاری شده اند، که میتوان این شماره را در گوش سمت چپ یا راست هر صفحه دید.

عنوان قسمت

عنوان هر قسمت را می‌توان در بالای صفحه دید.

mesicoelec.ir


شرح محتویات کتاب

خصوصیات ساختمان اتاق
جلو اتاق


قطعات

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 9. رام خارجی انتهای جلویی اتاق | 1. محافظ سیم |
| 10. پایه بالایی رادیاتور | 2. تسممه بالایی انتهای جلو اتاق |
| 11. پایه پایینی رادیاتور | 3. پایه شیکه بغل |
| 12. تقویتی رام انتهای جلویی اتاق | 4. تقویتی جانی رادیاتور |
| 13. ستون چفت کاپوت جلو | 5. تقویتی کمک فنر |
| 14. پایه چفت کاپوت جلو | 6. پالی نگهدارنده چراغ جلو |
| 15. تقویتی میانی رادیاتور | 7. تیکه اتصال قطعه جانی به رام |
| | 8. رام داخلی انتهای جلویی اتاق |

ستون چفت کاپوت جلو قطعه جوشکاری شده است که استحکام لازم را برای قسمت اتصال چفت فراهم می کند تا درگیری چفت دقیق تر باشد.



علامت	شرح
A	پایه چفت کاپوت جلو
B	ستون چفت کاپوت جلو



شرح	علامت
نشان دهنده عنوان گروه است	A
نشان دهنده عنوان قسمت است	B
نشان دهنده شماره گروه است	C
نشان دهنده شماره صفحه است	D
نقشه انفجاری قطعات ، این نقشه‌ها یا تصاویر قبل از هر قسمت می‌آید تا به خواننده درک بهتری از شرایط سوار شدن اجزاء قطعات بدهد.	E
لیست اجزاء قطعات	F
جدول برای توضیح شکل داده شده	G

تعمیر اتاق

تعمیرات استاندارد اتاق

در این گروه توضیحاتی راجع به تعمیرات استاندارد اتاق (برای اتاق‌های یکپارچه و خودروهای با شاسی) داده شده است [برای اطلاع از مراحل تعمیر شاسی در خودروهای با شاسی به P.3-91 رجوع کنید] ، همچنین برای مراحل تعویض قطعات بدنی برای هر نوع خودرو ، به کتاب تعمیراتی مربوط به مدل خودروی مورد نظر رجوع کنید.

مراحل استاندارد تعویض قطعات جوش شده بدنی


برای حفظ استقامت ، استحکام و دقیق موقع تعویض قطعات بدنی جوش شده، لازم است که ابتدا یک فهم کلی از ساختمان بدنی داشته باشید و سپس هر نوع تعمیرات روى بدن را با دقیق و به طور صحیح انجام دهید . به علاوه موقع انجام این تعمیرات، برای انجام هر کار از لوازم حفاظتی آن کار استفاده کنید .


۱. بریدن ناصاف بدنی

ابتدا قسمتی از بدن را که می‌خواهید تعویض کنید به طور نا منظم (ناصف) برید و آن قسمت را جدا کنید زیرا این کار شکستن نقطه جوش‌ها را راحت تر می‌کند.

احتیاط


- برای انجام برش محل و موقعیت مناسبی را انتخاب کنید و عمل بریدن را به دقیق انجام دهید به طوری که قطعات تنفسی ستون‌ها و جاهایی که تعویض نمی‌شوند را نبرید.
- در ستون جلو ، ستون عقب ، روکش داخلی گلگیر ، رکاب‌ها و غیره سیم‌ها و شلنگ‌هایی عبور کرده است ، موقعی کار را شروع کنید که آنها را باز کرده باشید.
- برای حفظ لبه‌های اضافی موقع برش همیشه یک مقدار اضافی به قرار زیر باقی بگذارید : 30-50mm
(1.181 – 1.968 in)





۲. پاک کردن رنگ روی نقطه جوش‌ها

از آنجاییکه روی جوش‌ها را رنگ پوشانده است و تشخیص نقطه جوش‌ها مشکل است، برای راحت تشخیص دادن آنها ابتدا رنگ روی این قسمت‌ها را از بین ببرید.




۳. جدا کردن نقطه جوش‌ها

برای بریدن و جدا کردن نقطه جوش‌ها ، از یک ابزار برش نقطه جوش که از برآمدگی نقطه جوش بزرگتر باشد استفاده کنید. و یک سوراخ فقط روی ورقی که می‌خواهید تعویض کنید ایجاد نمایید. اگر جوش‌ها در جایی است که قطعات جانبی بدنه یا قطعات دیگر با ابزار برش برخورد می‌کنند و به دلیل کم بودن جا مانع کار برشکاری می‌شوند ، لبه‌های جوش شده را در جهت مخالف خم کنید تا بریدن نقطه جوش‌ها راحت‌تر شود.


توجه

اگر قطعه تعویضی باید از طرف قطعه باقی‌مانده روی بدنه توسط نقطه جوش وصل شود، می‌توان یک سوراخ هم روی قطعه باقی مانده روی بدنه و هم روی قطعه‌ای که باید تعویض شود ایجاد کرد.




۴. جدا کردن قسمت‌هایی که جوش برقی یا جوش برنج شده‌اند

با استفاده از دستگاه سنگ فرز قسمت‌هایی را که جوش برقی یا جوش برنج شده اند را ببرید (مثل بالای ستون‌ها) ، مراقب باشید به قسمت‌هایی از بدنه که نباید تعویض شود صدمه نزنید.




5. تمیز کردن (پرداخت) محل نقطه جوش

با استفاده از یک سنگ فرز ، آثار نقطه جوش هایی را که ممکن است روی بدن باقی مانده باشد تمیز کنید، مراقب باشید به قسمت هایی از بدن که نباید تعویض شوند آسیب نزیند ، موقع انجام این کار عینک ایمنی بزنید.




6. تمیز کردن آثار نقطه جوش روی گلگیر


قسمت های فلنچ مانند (گلگیرها و غیره) که موقع شکستن نقطه جوش ها یا کارهای دیگر خم شده اند و یا تغییر شکل داده اند را تعمیر و اصلاح کنید.



7. سوراخ کاری در قطعات نو برای جوشکاری MIG

سوراخ هایی به قطر تقریبی 5-6 mm در نقاطی که قرار است نقطه جوش (MIG) شود ایجاد کنید زیرا در غیر این صورت نقطه جوش زدن امکان پذیر نخواهد بود.







8. پاک کردن رنگ روی قطعات نو و بدنه
با استفاده از یک سنگ فرز یا چیزی مشابه آن ، رنگ‌های روی قطعات نو و همچنین بدنه را تمیز کنید تا موقع نقطه جوش زدن جریان برق به طور مناسب برقرار شود.

احتیاط

برای برطرف کردن رنگ‌ها از شعله استفاده نکنید، زیرا شعله به رنگ قسمت‌هایی که نباید تعویض شوند هم آسیب می‌زند.
و با عث ایجاد خوردگی در آنها خواهد شد.



9. بریدن قطعات نو
قسمت‌هایی از قطعات نو را که مورد نیاز نیست ببرید. موقعی که ستون‌ها یا رکاب دو طرف یا قسمت‌های دیگر را می‌برید از هر طرف یک لبه اضافی به میزان تقریبی 30-50mm باقی بگذارید.



10. بریدن قطعات نو با لبه‌های اضافی (لب رو لب)
برای آماده کردن محلی که قرار است درز جوش شود ابتدا به طور موقت قطعه نو را روی بدنه قرار دهید و سپس قطعه نو و بدنه را همزمان با هم ببرید.


علامت	شرح
A	لبه قطعه نو
B	لبه ورق روی بدنه

احتیاط

مراقب باشید تقویتی‌ها و یا قسمت‌هایی را که نباید تعویض شوند و داخل ستون‌ها و جاهای دیگر قرار دارند نزنید.

توجه

اگر تصادفاً تقویتی‌ها یا قسمتی که نباید تعویض شود بريده شد، قبل از ادامه کار ، قسمتی را که اشتباهًا بريدهايد جوش داده و تعییر کنید.




11. برش قطعات نو با اندازه‌گیری و علامت گذاری

اگر برشکاری به صورت لب رو لب در محلی که باید درز جوش شود امکان پذیر نیست ، روی قلعه نو دقیقاً به همان صورتی که در برش روی بدن اندازه‌گیری شده است اندازه‌گیری و علامت گذاری نمائید و سپس از روی این خط کشی قطعه نو را برش دهید.

- بدن ساختمان دو لایه

وقتی که ستون جلو یا ستون وسط را که ساختمان دو لایه بدون تقویتی دارد را برش می‌زنید ، ورق داخلی و ورق خارجی را نسبت به هم جلو و عقب ببرید (نحویاً 50mm) تا بعد از جوش مقاومت بیشتری داشته باشد.

علامت	شرح
A	ورق داخلی
B	ورق خارجی




- بدن ساختمان سه لایه

وقتی یک ستون جلو یا ستون وسط با ساختمان سه لایه (دو کاناله) که دارای ورق داخلی ، ورق خارجی و ورق تقویتی می‌باشد را به همان حالت می‌برید. و فراموش نکنید که لایه تقویتی را باید لب به لب جوش دهید، لایه داخلی را در دو محل ببرید تا فضای کافی برای جوش لب به لب دادن لایه تقویتی فراهم شود.


علامت	شرح
A	خط برش لایه (ورق) داخلی
B	خط برش لایه (ورق) خارجی و تقویتی
C	لایه (ورق) داخلی

احتیاط


عمل برش را با دقت انجام دهید طوری که لبه‌های برش به طور مناسب با هم جفت شوند.



12. سیلر (بتونه) زدن به محل های نقطه جوش
بتونه (سیلر) هادی برق به سطوح تماس ورق نو و بدن خودرو بزنید
تا از خوردگی ورق ها جلوگیری شود.




13. سوار کردن و بستن موقت قطعات نو
• برای اینکه قطعات نو در موقعیت مناسب خود قرار گیرند ، هر
قطعه را به دقت اندازه گیری کنید و اصلاحات لازم را روی آن
انجام دهید تا جایی که اندازه ها تایید شود .



- بعد از تنظیم طبق اندازه های استاندارد ، موقتاً قطعات نو را
جوش دهید تا مطمئن شوید که درها ، سپرها ، و در صندوق
عقب چفت می شوند و فاصله آنها با بدن مناسب است . به علاوه
برای قطعاتی که باید نسبت به مرکز بدن خودرو قرینه باشند
چک کنید . که فاصله مرکز بدن خودرو از قطعات سمت چپ و
سمت راست به یک اندازه باشد .


احتیاط

ضمیم بستن موقت قطعات ، این نکته خیلی مهم است که اندازه
صحیح هر قطعه را به دست آورید ، موقعیت بستن قطعات به
خصوص برای سیستم تعليق جلو و عقب با ایمنی خودرو و زوایای
چرخ مرتبط است، بنابراین باید درست نصب شوند.




14. درز جوش

برای درز جوش دادن ، ابتدا با فاصله‌های 10-15 mm بزنید و سپس جوش دادن را در فاصله‌های متناسب کامل کنید تا از پیچیدن قطعه بر اثر حرارت ناشی از جوش جلوگیری شود.



احتیاط


جوش را طوری کامل کنید که حفره‌های ریز در جوش باقی نماند.



15. نقطه جوش زدن

وقتی نقطه جوش می‌زنید ؛ نوک الکترودهای دستگاه نقطه جوش را در موقعیت صحیح قرار دهید هم چنین بعد از اطمینان از اینکه قطعات کاملاً با هم جفت هستند آنها را توسط گیره‌های دستی نسبت به هم محکم نگه دارید.

- مطمئن شوید که نیروی دست برای کار با ابزار کافی است
- ابتدا با یک قطعه تمرینی ، مقدار جریان دستگاه و زمان لازم برای نقطه جوش را چک کنید و در صورت نیاز مقادیر فوق را تا حد مناسب تنظیم نمائید.



16. جوشکاری مسدود

اگر نقطه جوش امکان پذیر نیست برای امکان جوشکاری مسدود روی قطعه نو سوراخ ایجاد کنید و سپس جوشکاری MIG روی آن انجام دهید. اگر از این جوشکاری استفاده شده است اگر قطر سوراخ‌ها خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد ، مقاومت جوش تغییر می‌کند بنابراین قطر سوراخ‌ها را 5-6mm در نظر بگیرید به علاوه موقع انجام جوشکاری قطعات را با گیره دستی نسبت به هم کاملاً محکم کنید که با هم جفت باشند.




توجه

بر حسب شرایط کاری ، ممکن است در قسمتی که روی بدن باقی مانده است هم بتوان سوراخ ایجاد کرد .


17. لب برگردان کردن

اگر لبه بریده شده گلگیر عقب ، در بعضی از درها یا جاهای دیگر باید لب برگردان شود. از یک چکش و پشتگیر (مشتی) و یا ابزار لب برگردان برای انجام دستی کار استفاده کنید.

علامت	شرح
A	ابزار لب برگردان




- بعد از تکمیل برگرداندن لبه ، در فاصله‌های 50-60mm در محل تماس ورق تا شده و ورق فنری خال جوش (MIG) بزنید.



18. سنگ زدن و پرداخت درز جوش و جوش مسدود
با سنگ زدن اضافه‌های جوش را صاف کنید. ولی درز جوش‌های قطعات تقویتی یا قطعات داخلی اگر سنگ زده شوند استحکام بیشتری خواهند داشت.

احتیاط


- مراقب باشید که ورق را بیش از حد سنگ نزنید.
- قبل از جوشکاری ورق خارجی، به محل جوش روی تقویتی داخلی مواد ضد خوردگی بزنید.



19. لحیم کاری محلهای درز جوش شده
بعد از اتمام درز جوش عملیات لحیم کاری را انجام دهید. اگر لحیم کاری در محلی از ورق خارجی انجام می‌شود که استحکام آن کم است، حرارت مشعل ممکن است به تاب برداشتن ورق منجر شود، بنابراین با استفاده از یک چکش و پشت گیر برآمدگی ورق را بگیرید تا مقدار مصرف لحیم را حتی الامکان کمتر کند.

احتیاط




از آنجائیکه عملیات لحیم کاری همراه با غبار گازهای سمی است این کار را در جائی انجام دهید که تهویه مناسب داشته باشد و حتماً از وسایل ایمنی استفاده کنید.



20. استفاده از چسب آب بندی بدن
به مقدار کافی چسب آب بندی بزنید طوری که فاصله باز باقی نباشد. این کار بر طبق دستورات قسمت " محلهای آب بندی بدن " در " کتاب تعمیرات بدن " و بحسب مدل خودرو انجام شود.

توجه

بعد از زدن چسب آب بندی به سطوح خارجی، آن را پرداخت کنید تا سطح خارجی صافی داشته باشید.



21. استفاده از مواد ضد خوردگی

در محلهای جوشکاری شده و جاهایی که رنگ آنرا از بین بردهاید از مواد ضد خوردگی بزنید. رنگ محلهای جوشکاری شده بر اثر حرارت آسیب خواهد دید، بنابراین حتماً به سطوح داخلی و خارجی ورق بدن ممواد ضد خوردگی بزنید. برای پا رکابی‌های دو طرف، ستون‌ها و قطعات مشابه دیگر که سوراخ‌هایی برای نصب روکش‌ها دارند از نوع اسپری این مواد استفاده کنید.

احتیاط

اگر مواد ضد خوردگی به جاهای دیگری که قرار است رنگ شود پاشیده شده است، پاک کنید، زیرا وجود این مواد از رنگ شدن درست این سطوح جلوگیری می‌کند.

22. استفاده از مواد آستری

اگر مواد آستری از بین رفته است، به دقیق مواد آستری را همانگونه که در "کتاب تعمیر بدن" مربوط به مدل مربوطه آمده است روی بدن بزنید.

تعمیرات استاندارد بدن

نکات مربوط به تعمیرات بدن

به دلیل آنکه هر قسمت از بدن یکپارچه خودرو در کمتر یا بیشتر کردن استحکام بدن سهمی دارد، لازم است که قبل از شروع مراحل جوشکاری یا تعمیر از عملکرد قسمتی که قرار است تعمیر شود اطلاعات صحیح و کافی داشته باشد.

مقاومت و استحکام

1. قسمتی که سیستم تعليق (کمک فنرها و ...) نصب شده‌اند در تعیین زوایای چرخ نقش مهمی ایفا می‌کند. تنظیم نبودن زوایای چرخ بالقوه خیلی خطرناک است زیرا می‌تواند منجر به عدم تعادل در رانندگی، ترمز گرفتن یک طرفه، سائیدگی غیرعادی لاستیک‌ها و ارتعاش غیر عادی شود.

وقتی تعمیرات روی بدن انجام می‌دهید، این نکته مهم است که اندازه‌گیری در محل‌های زیر انجام شود.

- قطعه جلو
- گلگیر چرخ - داخلی
- قطعه عقب - کف
- گلگیر چرخ عقب ، داخلی (نوع IRS)

۲. چون محل‌هایی که پانل کف و قطعات جانبی به هم وصل شده‌اند ، اثر مهمی در استحکام کلی بدن خودرو دارد، باید جوشکاری‌ها در این محل‌ها با دقت خاصی انجام شود.

۳. بعد از تکمیل تعمیرات ، زوایای چرخ ، مرکز تا مرکز چرخ‌ها و عاج‌های لاستیک باید با دقت خاصی کنترل شود تا از درست بودن آنها مطمئن شوید.
ایمنی

۱. در مراحلی که با سوار کردن هر یک از اجزاء مربوط می‌شود، موارد ایمنی باید با دقت ویژه‌ای انجام شود تا از ایمنی خودرو مطمئن شوید.

- قسمت‌های اتصال فنر بندی (تعليق)
- ترمزها
- لوله‌های سوخت
- قسمت اتصال باک سوخت و غیره

۲. چون کمربندهای ایمنی موقع تصادف مستقیماً به سلامت و ایمنی راننده و سرنشین مربوط می‌شوند. جوشکاری‌های محل قلاب‌های کمربند ایمنی و تقویتی‌ها باید با دقت خاصی انجام شود.

جلوگیری از خوردگی ، آب بندی در مقابل آب و گرد و خاک

۱. بعد از تکمیل هر کار ، این نکته مهم است که باقی مانده‌های ناشی از جوشکاری ، براده‌های ناشی از برش و آلدگی‌های دیگر کاملاً تمیز شوند.

۲. در محل‌های زیر باید مواد ضد خوردگی بزنید.

- هر جایی که رنگ پوسته کرده یا ورآمده است.
- در قسمت‌های داخلی و خارجی جاهایی که جوشکاری شده است.
- در قسمت‌های داخلی و خارجی جاهایی که حرارت دیده‌اند.
- در محل‌هایی که بریده شده‌اند.

• مواد ضد خوردگی از نوع " aerosol " در جاهایی که دسترسی به آنها مشکل است موثر است و بیشتر در محل‌های زیر استفاده می‌شود.

• در محل‌هایی که لحیم کاری و یا جوش برنج شده است.

۳. اگر روی آستری یا قیر پاشی زیر خودرو تعییر انجام شده است ، مجددآ آستری بزنید یا قیر پاشی کنید.

۴. اگر نقطه جوش شده است ، از سیلر (بتنونه) استفاده کنید.

۵. اصلاح خراش‌هایی که توسط نوارها و غیره روی رنگ ایجاد شده است.

۶. به مقدار کافی بتنونه به محل اتصال ورق‌های بدن و دیگر اتصالات آن بزنید.

۷. برای پوشاندن تمام سوراخ‌های داخل بدن که استفاده نمی‌شود از نوار آب بندی استفاده کنید.

ارتعاش و صدای غیر عادی (نویز)

۱. مراحل جلوگیری از کاهش پیچیدگی در اثر جوشکاری را اجرا کنید.


۲. به مقدار کافی سیلر (بتنونه) به محل‌های اتصال ورق‌های بدن بزنید.

۳. برای پوشاندن تمام سوراخ‌های داخل بدن که استفاده نمی‌شود از نوار آب بندی استفاده کنید.

تراز کردن قطعات

۱. اندازه ها را مراقب باشید، دقت در باز کردن قطعات را قبل از شروع تعییر اتاق در نظر بگیرید .

۲. تنظیمات و تراز کردن را روی لولای درها ، در صندوق عقب و لولای در موتور (کاپوت جلو) انجام دهید.




مشخصات خودرو

پلاک مشخصات خودرو- (برای فروش در UK-EC و استرالیا)

محل پلاک

پلاک مشخصات خودرو ، در محفظه موتور و سینی رو برو پرج شده است .



شرح پلاک مشخصات

پلاک نشان دهنده کد مدل ، مدل موتور ، مدل گیربکس و کد رنگ می باشد.

علامت	شرح
A	کد NTA
B	VIN کد
C	کد مدل موتور
D	کد گیربکس و دیفرانسیل
E	کد خارج خودرو
F	کد داخل خودرو
G	وزن موارد انتخابی
H	وزن ناخالص خودرو
J	وزن کل ناخالص خودرو (با باک پر)
K	وزن اکسل جلو
L	وزن اکسل عقب

شماره شاسی


شماره شاسی روی سینی روبرو در محفظه موتور حک شده است.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
P	L	1	C	M	3	L	N	R	4	G	X	X	X	X	X	X

توضیحات	موارد	شماره
مالزی	WMI	1-3
کلاس متوسط	C	اندازه (سایز)
WRM	M	سری مدل
1332 cm ³	3	حجم جابجایی موتور
1597 cm ³	6	
پنج در - هج بک	L	نوع بدنه
گیربکس معمولی 5 سرعته	N	نوع گیربکس
گیربکس اتوماتیک 4 سرعته	R	
فرمان چپ	L	موقعیت غربیلک فرمان
2004	4	سال تولید
TG.MALIM پروتون سیتی،	G	محل تولید
00001	-	شماره شاسی
		12-17

شماره مدل موتور

1. شماره مدل موتور روی بلوك موتور در محل نشان داده شده حک شده است.



مدل موتور	حجم جابجایی موتور
S4PE	1332 cm ³
S4PH	1597 cm ³

شماره سریال موتور
AA0201 ۹۹۹۹۹


مدل گیربکس	مدل موتور	کد مدل		مقصد	نام خودرو	علامت اختصاری						
		مدل سری	مدل خودرو									
F5M41	S4PE D4 (MPI)	LNSMRMA2	CM3	Malaysia / General Export		CM						
F4A41		LNJMRMA2										
F5M41		LRJMRMA2										
F4A41		S4PH D4 (MPI)	LNHMRMA3									
F5M41		LRHMRMA3	CM6									
F4A41		S4PH D4 (MPI) NGV	LNJWRMA2									
F5M41		LNSMRMU3	UK	Proton (CM44)								
F4A41		LNJMRMU3										
F5M41		LRJMRMU3										
F4A41	S4PE D4 (MPI)	S4PH D4 (MPI)	LNHMRMU3				CM6					
F5M41		LNHMRMU3	LRHMRMU3									
F4A41		LNSMRMSS3	CM3									
F5M41		LNJMRMSS3										
F4A41		LRJMRMSS3										
F5M41		S4PE D4 (MPI)	LNHMRMSS3				CM6					
F4A41		LRHMRMSS3										
F5M41	S4PE D4 (MPI)	LNSMLMW2	CM3				GCC					
F4A41		LNHMLMW3										
F5M41		LRSMLMW2										
F4A41		LRHMLMW3										
F5M41		LNJMLMW3	CM6									
F4A41		LNHMLMW3										
F5M41		LRJMLMW3										
F4A41		LRHMLMW3										

مدل‌های موتور و گیربکس و علامت اختصاری آنها

علامت اختصاری مدل موتور	مدل موتور
S4P	S4PE-1332 cm ³
	S4PH-1597 cm ³

نام سری (مدل)	سری گیربکس
F4A41	A/T
F5M41	M/T

مشخصات اصلی فقط برای فروش در UK/EC
5 در هاچ بک (1300/1600)



CM3LRHMR-MU3	CM3LNHMR-MU3	CM3LRJMRM-U2	CM3LNJMRM-U2	موارد / مدل
				ابعاد
4310 mm (169.684 in)		1		طول کلی
1725 mm (67.913 in)		2		عرض کلی
1435 mm (56.495 in)		3		ارتفاع کلی (بدون بار)
2600 mm (102.362 in)		4		مرکز تا مرکز چرخهای جلو و عقب
1475 mm (58.07 in)		5		وسط تا سطح چرخهای جلو
1470 mm (57.873 in)		6		وسط تا سطح چرخهای عقب
150 mm (5.905in)		9		حدائق فاصله تا زمین
870 mm (34.251 in)		7		بیرون زدگی جلو
840 mm (33.07 in)		8		بیرون زدگی عقب
				وزن

CM3LRHMR-MU3	CM3LNHMR-MU3	CM3LRJMRM-U2	CM3LNJMRM-U2	موارد / مدل
1220 kg (12200 N ; 2687.172 Lbs)	1200 kg (12000 N ; 2643.12 Lbs)	1200 kg (12000 N ; 2643.12 Lbs)	1180 kg (11800 N ; 2599.068 Lbs)	وزن کامل خودرو (با سوخت و تجهیزات)
1595 kg (15950 N ; 3513.147 Lbs)	1575 kg (15750 N ; 3469.095 Lbs)	1575 kg (15750 N ; 3469.095 Lbs)	1555 kg (15550 N ; 3425.043 Lbs)	وزن ناخالص خودرو
حداکثر وزن اکسل				
جلو				
عقب				
ظرفیت				
موتور				
شماره مدل				
حجم جابجایی کل موتور				
گیربکس				
مدل				
نوع				
سیستم سوخت رسانی				
تریپ سوخت (چند نقطه‌ای) با کنترل الکترونیکی				

-5 در هاج‌بک (1600)

CM6LRHMR-MU3	CM6LNHMR-MU3	CM6LRJMRM-U2	CM6LNJMRM-U2	موارد / مدل
ابعاد				
طول کلی				
4310 mm (169.684 in)				1
عرض کلی				
1725 mm (67.913 in)				2
ارتفاع کلی (بدون بار)				
1435 mm (56.495 in)				3
مرکز تا مرکز چرخهای جلو و عقب				
2600 mm (102.362 in)				4
وسط تا وسط چرخهای جلو				
1475 mm (58.07 in)				5
وسط تا وسط چرخهای عقب				
1470 mm (57.873 in)				6
حداقل فاصله تا زمین				
150 mm (5.905in)				9
بیرون زدگی جلو				
870 mm (34.251 in)				7
بیرون زدگی عقب				
840 mm (33.07 in)				8
وزن				
وزن کامل خودرو (با سوخت و تجهیزات)				
وزن ناخالص خودرو				
حداکثر وزن اکسل				


CM6LRHMR-MU3	CM6LNHMR-MU3	CM6LRJMRM-U2	CM6LNJMRM-U2	موارد / مدل
910 kg (9100 N ; 2004.366 Lbs)				جلو
790 kg (7900 N ; 17400.054 Lbs)				عقب
5				ظرفیت
S4PH				موتور
1597 cm ³ (97.448 cu.in)				شماره مدل
				حجم جابجایی کل موتور
F4A41 4-speed automatic	F5M41 5-speed manual	F4A41 4-speed automatic	F5M41 5-speed manual	گیربکس مدل نوع
تزریق سوخت (چند نقطه‌ای) با کنترل الکترونیکی				سیستم سوخت رسانی

مشخصات اصلی برای فروش در استرالیا

5 - در هاچ‌بک (1600)

CM6LRHMR-MS3	CM6LNHM-RMS3	CM6LRJMRM-S2	CM6LNJMRM-S2	موارد / مدل
				ابعاد
4310 mm (169.684 in)			1	طول کلی
1725 mm (67.913 in)			2	عرضه کلی
1435 mm (56.495 in)			3	ارتفاع کلی (بدون بار)
2600 mm (102.362 in)			4	مرکز تا مرکز چرخهای جلو و عقب
1475 mm (58.07 in)			5	وسط تا سطح چرخهای جلو
1470 mm (57.873 in)			6	وسط تا سطح چرخهای عقب
150 mm (5.905in)			9	حداقل فاصله تا زمین
870 mm (34.251 in)			7	بیرون زدگی جلو
840 mm (33.07 in)			8	بیرون زدگی عقب
				وزن
1186 kg (11860 N; 2612.283 Lbs)	1166 kg (11660 N; 2568.231 Lbs)	1180 kg (11800 N; 2599.068 Lbs)	1160 kg (11600 N; 2555.016 Lbs)	وزن کامل خودرو (با سوخت و تجهیزات)
1561 kg (15610 N; 3438.258 Lbs)	1541 kg (15410 N; 3394.206 Lbs)	1555 kg (15550 N; 3425.043 Lbs)	1535 kg (15350 N; 3380.991 Lbs)	وزن ناخالص خودرو
910 kg (9100 N ; 2004.366 Lbs)				حداکثر وزن اکسل
790 kg (7900 N ; 1740.054 Lbs)				جلو عقب
				ظرفیت

CM6LRHMR-MS3	CM6LNHMR-MS3	CM6LRJMRM-S2	CM6LNJMRM-S2	موارد / مدل
				موتور
		S4PH		شماره مدل
	1597 cm ³ (97.448 cu.in)			حجم جابجایی کل موتور
F4M41 4-speed automatic	F5M41 5-speed manual	F4A41 4-speed automatic	F5M41 5-speed manual	گیربکس
				مدل
				نوع
			تزریق سوخت (چند نقطه‌ای) با کنترل الکترونیکی	سیستم سوخت رسانی



MW3	MW3	WZ	WZ	بعاد
4310 mm (169.684 in)		1		طول کلی
1725 mm (67.913 in)		2		عرض کلی
1460 mm (57.48 in)		3		ارتفاع کلی (بدون بار)

CM3LRHML-MW3	CM3LNHML-MW3	CM3LRSMLM-W2	CM3LNSMLM-W2	موارد / مدل
				ابعاد
2600 mm (102.362 in)				4 مرکز تا مرکز چرخهای جلو و عقب
1475 mm (58.07 in)				5 وسط تا وسط چرخهای جلو
1470 mm (57.873 in)				6 وسط تا وسط چرخهای عقب
165 mm (6.496 in)				9 حداقل فاصله تا زمین
870 mm (34.251 in)				7 بیرون زدگی جلو
840 mm (33.07 in)				8 بیرون زدگی عقب
				وزن
1230 kg (12300 N; 2612.283 Lbs) -				وزن کامل خودرو (با سوخت و تجهیزات)
1210 kg (12100 N; 2665.146 Lbs) 1565 kg (15650 N; 3447.069 Lbs)				وزن ناخالص خودرو
				حداکثر وزن اکسل
910 kg (9100 N ; 2004.366 Lbs)				جلو
790 kg (7900 N ; 17400.054 Lbs)				عقب
5				ظرفیت
				موتور
S4PE				شماره مدل
1332 cm3 (81.278 cu.in)				حجم جابجایی کل موتور
				گیربکس
F5M41 5-speed manual				مدل
F4A41 4-speed automatic				نوع
تزریق سوخت (چند نقطه‌ای) با کنترل الکترونیکی				سیستم سوخت رسانی

5 - در هاچ‌بک (1600)

CM6LRHML-MW3	CM6LNHML-MW3	CM6LRJMLMW3	CM6LNMLMW3	موارد / مدل
				ابعاد
4310 mm (169.684 in)				1 طول کلی
1725 mm (67.913 in)				2 عرض کلی
1460 mm (57.48 in)				3 ارتفاع کلی (بدون بار)
2600 mm (102.362 in)				4 مرکز تا مرکز چرخهای جلو و عقب
1475 mm (58.07 in)				5 وسط تا وسط چرخهای جلو
1470 mm (57.873 in)				6 وسط تا وسط چرخهای عقب
165 mm (6.496 in)				9 حداقل فاصله تا زمین
870 mm (34.251 in)				7 بیرون زدگی جلو

CM6LRHML-MW3	CM6LNHML-MW3	CM6LRJMLMW3	CM6LNMLMW3	موارد / مدل
840 mm (33.07 in)			8	بیرون زدگی عقب
1250 kg (12500 N; 2753.25 Lbs)	1230 kg (12300 N; 2709.198 Lbs)	1235 kg (12350 N; 2720.211 Lbs)	1220 kg (12200 N; 2687.172 Lbs)	وزن
1610 kg (16100 N; 3546.186 Lbs)	1590 kg (15900 N; 3502.134 Lbs)	1595 kg (15950 N; 3513.147 Lbs))	1580 kg (15800 N; 3480.108 Lbs)	وزن کامل خودرو (با سوخت و تجهیزات) وزن ناچالص خودرو
910 kg (9100 N ; 2004.366 Lbs)			حداکثر وزن اکسل	
790 kg (7900 N ; 17400.054 Lbs)			جلو	
5			عقب	
S4PH 1597 cm ³ (97.448 cu.in)			ظرفیت	
F4A41 4-speed automatic	F5M41 5-speed manual	F4A41 4-speed automatic	F5M41 5-speed manual	موتور
تزریق سوخت (چند نقطه‌ای) با کنترل الکترونیکی			شماره مدل	
			حجم جابجایی کل موتور	
			گیربکس	
			مدل	
			نوع	
			سیستم سوخت رسانی	

magicoelec.it