

تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۲۳

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



شماره: ۱۳۹۲-۷۶



کدمدرک: ۱۴۸۴۵

نوع خودرو: رانا و ۲۰۶ جدید


عنوان: چشمک زدن چراغ جلو

- بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز می‌رساند چنانچه خودرویی با ایراد " چراغ جلو چشمک زده و سپس خاموش می‌شود " مراجعه نمود، قبل از هر اقدامی، لامپ چراغ جلو را بررسی نمایید.
- ۱- چنانچه از لامپ ۱۰۰ وات استفاده شده بود آن را با یک لامپ ۵۵ وات تعویض نمایید.
  - ۲- چنانچه لامپ فاقد عایق سیلیکونی بود آنرا با یک لامپ ۵۵ وات دارای عایق سیلیکونی تعویض نمایید.
  - ۳- چنانچه لامپ به درستی در محل خود جای نگرفته بود آنرا جدا نموده و بصورت صحیح جاگذاری نمایید.
- حال اگر هیچ یک از حالات مذکور رخ نداده بود اقدام به بررسی دسته سیم و FCM نمایید.

توان لامپ ۱۰۰ وات می باشد.



محل قرارگیری عایق سیلیکونی لامپ.



صفحه: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

تأیید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

از: ۱

نام: شهریار سلطانی  
امضاء:

نام: فریبرز زینالی  
امضاء:

تأیید کننده: سید احسان الدین ذگردی محمود جوس پسند  
امضاء: