





روش نصب برد جایگزین آی سی کولر ۲۰۶

از این برد در BSI خودروی ۲۰۶ به عنوان جایگزین آی سی کولر استفاده می شود. جهت و محل قرارگیری و همچنین روش نصب می بایست مانند تصاویر ضمیمه باشد. برای سهولت در نصب پس از تمیز کردن و حذف قلع اضافه روی برد BSI ، با استفاده از چسب دوطرفه تعبیه شده در پشت برد ، ابتدا آن را با دقت در محل خود ثابت کرده و با استفاده از سیم و ایرپ پایه ها را به برد BSI متصل می کنیم. پایه ۱۲ ولت کف برد BSI بهتر است با قلع بیشتر متصل شود.

لازم به ذکر است این قطعه فقط و فقط به عنوان جایگزین آی سی " کولر " طراحی و ساخته شده و قابل استفاده به جای آی سی چراغ کوچک نمی باشد .



نکته مهم :

یکی از اصلی ترین و مهمترین علل سوختن آی سی های راه انداز ، جریان کشی بیش از حد مجاز از آی سی می باشد . در درایور کولر BSI معمولا مشکل از سوختن دیود داخل بوبین کمپرسور کولر و یا جریان کشی بیش از حد بوبین کمپرسور به علت خرابی یا کارکرد زیاد آن می باشد . با توجه به موارد ذکر شده قبل از تعویض درایور کولر (آی سی اصلی یا برد جایگزین) حتما علت خرابی را بر طرف نمایید .

موفق و پیروز باشید .