

EM بخش

تعمیرات و نگهداری موتور

فهرست

2	پیش هشدارها و آماده سازی
2	قطعاتی که نیاز به سفت کردن با آچار زاویه‌ای دارند
2	روش بکار بردن (زدن) واشر چسبی
3	ابزارهای مخصوص (برای سرویس)
6	ابزارهای عمومی (برای سرویس)
7	قطعات خارجی موتور
11	فشار کمپرس موتور
11	اندازه گیری مقدار کمپرس موتور
12	کارتل روغن
12	پیاده کردن
13	سوار کردن
14	زنجر تایم
16	پیاده کردن
18	بازرسی
19	سوار کردن
22	تعویض کاسه نمد
25	سرسیلندر
26	پیاده کردن
26	سوار کردن
27	باز کردن (جدا، جدا کردن)
27	بازرسی
33	جمع کردن (سرهم کردن)
33	خلاصی سوپاپ‌ها
36	پیاده کردن موتور
37	پیاده کردن
38	سوار کردن
39	بلوک سیلندر
40	باز کردن
40	بازرسی
46	جمع کردن (سرهم کردن)
50	اطلاعات سرویس و مشخصات
50	مشخصات عمومی
50	بازرسی و تنظیم‌ها


پیش هشدارها و آماده سازی

قطعاتی که نیاز به سفت کردن با آچار زاویه ای دارند

- از آچار سفت کردن زاویه ای برای سفت کردن نهایی قطعاتی که در زیر نام بردہ شده (قطعات موتور) استفاده کنید.
- (۱) پیچه های سر سیلندر
- (۲) مهره های کپه شاتون
- برای بستن کامل، از میزان گشتاور (تورک متر) استفاده نکنید.
- مقادیر گشتاور برای این قطعات تنها در مراحل اولیه بستن، رعایت می گردد.
- از تمیز بودن رزووه ها و محل های تماس آنها اطمینان حاصل نموده و آنها را با روغن موتور تمیز چرب نمائید.



روش بکار بردن (زدن) واشر چسبی

- a. از یک کاردک استفاده کرده و تمام باقیمانده های واشر چسبی قدیمی را از سطوح تماس و شیارها بتراسید. همچنین بطور کامل این سطوح را از هرگونه چربی و روغن تمیز کنید.
- b. نواری پیوسته و بکنوخت از واشر چسبی را به سطوح تماس بزنید. (از واشر چسبی اصلی یا مشابه استفاده کنید).
- در مورد کارتل روغن مطمئن شوید که قطر لایه واشر چسبی 3.5-4.5 mm(0.138-0.177 in) باشد.
- برای سطوحی بجز کارتل روغن مطمئن شوید که قطر لایه واشر چسبی 2.0-3.0 mm(0.079-0.118 in) باشد.
- c. واشر چسبی را در سمت داخل سوراخهای پیچها بکار برید (مگر اینکه بنحو دیگری توصیه شده باشد).
- d. سوار کردن (بستن) قطعات حدوداً بایستی 5 دقیقه پس از چسب زدن انجام گیرد.
- e. حداقل 30 دقیقه صبر کنید، سپس اقدام به ریختن روغن و مایع خنک کننده موتور نمائید.



ابزارهای مخصوص (برای سرویس)

• ابزارهای مخصوص یا مشابه تجاری آنها

شرح	شماره ابزار
باز کردن و جمع کردن موتور	TS999999001 استند موتور و گیربکس چند منظوره شماره فنی قدیم: ST0501 S000 ST05011000 ST05012000
	TS999-99-018 واسطه پایه موتور شماره فنی قدیم: KV10105001
باز کردن و جمع کردن اجزاء سوپاپ	KV101092S0* فنر جمع کن سوپاپ KV10109210 ① فنر جمع کن KV10109220 ② رابط
	KV10110300 پرس جازن گزن پین KV10110310 ① درپوش KV10110330 ② فاصله انداز (مانند مهره هرز) ST13030020 ③ پایه پرس ST13030030 ④ فنر KV10110340 ⑤ سنبه KV10110320 ⑥ شفت وسط

پیش هشدارها و آماده سازی
ادامه ابزارهای مخصوص (برای سرویس)


شرح	شماره ابزار نام ابزار
بیرون کشیدن بوش راهنمای میل لنگ	ST16610001 * بوش کش
جدا کردن در کارتل روغن	KV10111100 کاتر واشر چسبی
سفت کردن پیچهای کپه یاتاقان سرسیلندر و غیره	OUT104069T آچار سفت کردن زاویه‌ای شماره فنی قدیم: KV10112100
جا زدن لاستیک گیت سوپاپ a: 25 (0.98) قطر b: 14.4 (0.567) قطر c: 11.8 (0.465) قطر d: 10 (0.39) e: 11 (0.43) f: 9 (0.35)	KV10116300 ابزار جازدن لاستیک گیت سوپاپ

شرح	شماره ابزار نام ابزار
تعویض شیمهای تایپیت	KV101151S0 مجموعه (ست) نگهدارنده سوپاپ KV10115110 ① انبر میل سوپاپ KV10115120 ② نگهداری تایپیت
پیاده و سوار کردن دنده واسطه میل سوپاپ	KV10105800 * نگهدارنده (متوقف کننده) زنجیر


ابزارهای عمومی (برای سرویس)

شرح	نام ابزار
باز کردن و بستن شمع	آچار شمع
نگهداشتن پولی میل لنگ در زمان سفت یا شل کردن پیچ میل لنگ	آچار نگهدارنده پولی
سنگ زدن سیت سوپاپ	سنگ زدن سیت سوپاپ (جعبه)
پیاده و سوار کردن رینگ پیستون	رینگ باز کن
پیاده و سوار کردن گاید سوپاپ mm(in) قطر	سمبه (استوانه) جا زدن گاید سوپاپ
هوا و دود	گاید تراش (برقو)
10.5(0.413)	
6.6(0.260)	
تراش گاید سوپاپ ① یا تراش سوراخ برای گاید اور سایز سوپاپ ②	گاید تراش (برقو)
mm(in) قطر	
هوا و دود	
7(0.28)	d_1
11.175(0.4400)	d_2

EG15060000
کمپرس سنج و رابط




سوار کردن رینگ و پیستون
در سوراخ سیلندر



EM03470000 *
رینگ جمع کن

بیرون راندن واشر چسبی از لوله




WS39930000 *
تفنگ چسبزن (فشاری لوله چسب)

شل و سفت کردن پیچ‌های
سرسیلندر

a: 13 (0.51)
b: 12 (0.47)
c: 10(0.39)


mm(in) واحد



ST10120000
آچار پیچ سرسیلندر

www.motorpartsiran.com

SEC. 120•140•147•150•163•164•210•220•221•230•231




N•m (kg-m, in-lb) :

N•m (kg-m, ft-lb) :

ار واشر اصلی را مشابه استفاده کنید

را روغن موتور بو چرب یا روغنکاری کنید

SEC. 140•147•220•221•226



صفحه حرارت گیر مانیفولد دود

پیچ تخلیه آب

حسگر حرارتی اکسیژن

مانیفولد دود


شمع

اویر شمع

(3) حسگر موقعیت میل سوپاپ (تعییه شده در دلکو)

حلو مونور


منیفولد ورودی (هوای)



برای سفت کردن به ترتیب شماره گذاری شده عمل کند.
برای شل کردن بر عکس ترتیب شماره گذاری شده عمل کنید.

15.7 - 18.6 (1.6 - 1.9, 11.6 - 13.7)

منیفولد خروجی (دود)




برای سفت کردن به ترتیب شماره گذاری شده عمل کند.
برای شل کردن بر عکس ترتیب شماره گذاری شده عمل کنید.

37.3 - 48.0 (3.8 - 4.9, 27.5 - 35.4)

: N·m (kg·m, ft-lb)

مجموعه گاز



9 - 11 (0.9 - 1.1, 6.5 - 8.0)

18 - 22 (1.8 - 2.2, 13 - 16)


برای سفت کردن به ترتیب شماره گذاری شده عمل کنید.
برای شل کردن بر عکس ترتیب شماره گذاری شده عمل کنید.

فشار کمپرس موتور

اندازه گیری مقدار کمپرس موتور

۱. موتور را گرم کنید.
 ۲. سویچ را ببندید.
 ۳. فشار بنزین را آزاد کنید.
- به بخش EC («آزاد کردن فشار بنزین» «روش اساسی سرویس») مراجعه کنید.
۴. تمام شمعها را پیاده کنید.
 ۵. قبیل از باز کردن شمعها اطراف شمعها را با فشار هوا تمیز کنید.
-

۶. سوکت سیمهای حسگر موقعیت میل سوپاپ را از دلکو جدا کنید.
۷. سوکت دسته سیمهای تمام انژکتورها را جدا کنید.



۸. پدال گاز را کاملاً فشار داده و پائین نگهدارید تا دریچه گاز کاملاً باز بماند.
 ۹. موتور را استارت زده و حداقل مقدار فشار نشانداده شده دستگاه را یادداشت کنید.
 ۱۰. این عمل را برای تک تک سیلندرها انجام دهید.
- همیشه از باطربی کاملاً شارژ شده استفاده کنید تا موتور به دور لازم (مشخص شده) برای انجام این آزمایش دست یابد.
-

فشار کمپرس موتور : kpa(bar, kg/cm², psi)/ rpm

استاندارد

1,226 (12.26,12.5,178) /300

حداقل

1,030 (10.30,10,50,149) /300

حداکثر اختلاف مجاز بین فشار کمپرس سیلندرها:

98 (0.98,1.0,14) /300

۱۱. اگر فشار کمپرس در یکی یا تعدادی از سیلندرها کم باشد:

- a. از طریق سوراخهای محل بستن شمعها، اندکی روغن داخل سیلندر بزیید.
- b. مجدداً فشار کمپرس را اندازه بگیرید.

اگر با این روش (روغن اضافی)، کمپرس بیشتر شد، رینگهای پیستون ممکن است


فرسوده یا صدمه دیده باشند. پس از چک پیستون رینگها را تعویض نمایید.

اگر فشار تا میزان قابل قبول افزایش نیافت، ممکن است آب بندی سیت و سوپاپ به نحو مناسبی نباشد. آب بندی سیت و سوپاپ را کنترل و در صورت نیاز سیت و سوپاپ را تعمیر نمایید. (یه اطلاعات سرویس و مشخصات در صفحات EM-52 مراجعه کنید).


اگر فشار کمپرس در دو سیلندر مجاور هم پائین باشد:

- a. ممکن است نشت فشار در اثر خرابی واشر سرسیلندر باشد و یا اینکه
- b. هر دو سیلندر ممکن است مشکل وضعیت سوپاپها را داشته باشند. بازرسی را انجام داده و بر حسب نیاز تعمیر نمایید.

۱۲. فیوز پمپ بنزین، سوکت های هر چهار انژکتور و سوکت سیمهای حسگر موقعیت میل سوپاپ در محل دلکو را جا بزنید، سپس شمها را ببندید.




کارتل روغن




پياده کردن


۱. خودرو را بلند کرده، و برای رعایت ايمنى در زیر آن خرك (سه پایه ايمنى) قرار دهيد.
۲. کاور زير موتور را پياده کنيد.
۳. روغن موتور را خالي کنيد.
۴. ديفرانسيل جلو را همراه با رام نگهدارنده ديفرانسيل پياده کنيد. به بخش PD(«پياده و سوار کردن» «ديفرانسيل جلو») (فقط مدل هاي 4WD) مراجعه کنيد.
۵. رام جلو بندی جلو را پياده کنيد.



۶. پيچه های کارتل روغن را پياده کنيد.




۷. کارتل روغن را پياده کنيد.
- a. کاتر واشر چسبی را بين بلوک سيلندر و کارتل قرار دهيد.
- از صدمه دیدن سطوح تماس آلمينيومي جلوگيري کنيد.
- از پيچ گوشتي برای جدا کردن استفاده نکنيد. در غير اينصورت جای پيچه های کارتل صدمه خواهند دید.
- b. با چکش به کتاره کاتر ضربه زده و کاتر را در سطح تماس حرکت دهيد.
۸. کارتل روغن را از سمت جلو بیرون بشکيد.




سوار کردن


۱. از یک کاردک برای جدا کردن و تراشیدن واشر چسبی قدیمی از سطح تماس کارتل روغن استفاده کنید.
- همچنین تمام باقیمانده‌های واشر چسبی را از سطح تماس بلوك سیلندر تراشیده و جدا کنید.




۲. نواری پیوسته و یکنواخت از واشر چسبی را به سطح تماس کارتل روغن بزنید.
- از واشر چسبی اصلی یا مشابه استفاده کنید.
- واشر چسبی را در شیار سطح تماس بمالید.
- واشر چسبی را با فاصله 7 mm (0.28 in) از پیچها بکار ببرید.



- قطر واشر چسبی باید 3.5-4.5mm (0.138-0.177 in) باشد.
- سوار کردن (بستن) حدوداً باید 5 دقیقه پس از چسب زدن انجام گیرد.




۳. کارتل روغن را سوار کنید.
- پیچهای کارتل روغن را بترتیب شماره گذاری شده بیندید.
- $\text{[N.m]} : 5.9-6.9 \text{ N.m}, 52-61 \text{ in-lb}$
- قبل از اضافه کردن (ریختن) روغن حداقل 30 دقیقه صبر کنید.
۴. قطعات را بترتیب عکس پیاده کردن سوار کنید.



زنگیر تایم

SEC. 120•130•135•210

2 (0.2, 17) مرحله اول
9.0 - 11.8 (0.92 - 1.2, 79.9 - 104.2) مرحله دوم



SEC. 135

فاب زنجیر تایم بایین
16 - 19
(1.6 - 1.9, 12 - 14)

فاب زنجیر تایم بالا

16 - 20
(1.6 - 2.1,
12 - 15)

6.4 - 7.5
(0.65 - 0.76, 56.4 - 66.0)

6.4 - 7.5 (0.65 - 0.76, 56.4 - 66.0)

N·m (kg·m, in-lb)

N·m (kg·m, ft-lb)

از واسر جسبی اصلی یا متناسبه استفاده کنید :

16 - 20
(1.6 - 2.1, 12 - 15)

16 - 20
(1.6 - 2.1, 12 - 15)

محل بکار بردن (زدن) واشر چسبی

قطر (0.08 - 0.12 in)

فاب زنجیر تایم بالا

فاب زنجیر تایم بایین

قطر (0.08 - 0.12 in)

واشر لامپبکی در سوپای

فضای قوسی شکل



فابر واشر چسبی

2 - 3 mm (0.08 - 0.12 in)

فاب زنجیر تایم بالا


پیاده کردن**احتیاط**

- پس از پیاده کردن زنجیر تایم، میل سوپاپ و میل لنگ را جداگانه نچرخانید چون سوپاپها با سر پیستون‌ها برخورد خواهند کرد.
- هنگام سوار کردن زنجیر سفت کن یا هر قطعه جا زدنی (لغزاندنی) دیگر سطوح تماس را با روغن موتوور نو روغن کاری کنید.
- هنگام بستن پیچ‌های دندنه میل سوپاپ و پولی میل لنگ به رزووهای پیچ‌ها و رزووهای جای پیچها جدا گانه روغن موتوور نو بزنید.
- مایع خنک کننده موتور را ناخواسته روی تسممه‌ها نریزید.


زنجیر تایم بالا

۱. مجموعه کانال‌ها را پیاده کنید.
۲. شلنگ‌های مکش (وکیوم)، سوکت‌های دسته سیمه‌ای الکتریکی و بسته‌های دسته سیمه‌ها را جدا یا پیاده کنید.
۳. تسممه هیدرولیک فرمان را باز کنید.
۴. پمپ هیدرولیک فرمان را پیاده کرده و آنرا به یکطرف بلغزانید.
۵. پایه نگهدارنده پمپ هیدرولیک فرمان را پیاده کنید.
۶. بهمین ترتیب پولی واسطه و پایه آنرا پیاده کنید.
۷. واير شمعها و شمعها را باز کنید.


۸. پیستون شماره ۱ را در وضعیت نقطه مرگ بالا و حالت کمپرس قرار دهید.



۹. در سوپاپ را پیاده کنید.
۱۰. به ترتیب شماره گذاری شده در شکل باز و پیاده کنید.




۱۱. قاب زنجیر تایم بالا را پیاده کنید.




ادامه پیاده کردن

۱۱. زنجیر سفت کن بالا را پیاده کنید.
(پیستون را فشار داده و پینی مناسب در سوراخ پین جا بزنید.)
۱۲. دانه های زنجیر نزدیک به علامت تایم روی دنددهها را تمیز کنید.
در مقابل علامت تایم دنده میل سوپاپ و دنده واسطه میل سوپاپ روی زنجیرها با رنگ علامت بزنید.
۱۳. پیچ های دنده میل سوپاپ و دنده واسطه میل سوپاپ، همچنین زنجیر تایم بالا را پیاده کنید.




دنده واسطه میل سوپاپ

۱. زنجیر تایم بالا را پیاده کنید.
به «پیاده کردن» «زنجیر تایم بالا» EM-15 مراجعه کنید.
۲. زنجیر تایم پائین را بوسیله ابزار مناسب مهار کنید تا از بیرون زدن فنر زنجیر سفت کن جلوگیری گردد.
این مرحله فقط در زمانی اعمال می شود که قاب پائینی زنجیر تایم را نخواهیم پیاده کنیم.
۳. دنده واسطه میل سوپاپ را پیاده کنید.



زنجیر تایم پائین

۱. مایع خنک کننده موتور را بوسیله باز کردن پیچ تخلیه پوسته موتور و شیر تخلیه رادیاتور، تخلیه کنید. به بخش MA مراجعه کنید.
۲. روغن موتور را بوسیله باز کردن پیچ تخلیه روغن، تخلیه کنید.
۳. قطعه های زیر را پیاده کنید.
- تسممه دینام (آلترناتور)
- تسممه کمپرسور کولر (ایر کاندیشن)
- پروانه با کلاچ پروانه
- رادیاتور
۴. کمپرسور ایر کاندیشن (کولر) را پیاده کرده و آنرا به یک طرف بلغزانید و بهمین ترتیب پولی واسطه و پایه نگهدارنده را نیز پیاده کنید.
۵. پیستون شماره ۱ را در وضعیت نقطه مرگ بالا و حالت کمپرس قرار دهید.
۶. دلکو را پیاده کنید.
۷. پولی میل لنگ را پیاده کنید.




ادامه پیاده کردن

۸. کارتل روغن را پیاده کنید.
- به «پیاده کردن» «کارتل روغن» EM-11 مراجعه کنید.
۹. اویل پمپ و شفت دلکو را پیاده کنید، سپس صافی جمع کننده روغن را پیاده کنید.
۱۰. قاب زنجیر تایم پائین را پیاده کنید.

احتیاط

مواظب پاره شدن یا صدمه دیدن واشر سرسیلندر باشید.




۱۱. قطعات زیر را پیاده کنید.

تسمه سفت کن زنجیر تایم پائین (بیستون را فشار داده و پینی مناسب در سوراخ پین جا بزنید).


- بازوئی راهنمای زنجیر سفت کن گاید (غلاف) زنجیر تایم پائین
- گاید (غلاف) زنجیر تایم پائین

۱۲. زنجیر تایم بالا و دنده واسطه میل سوپاپ را پیاده کنید.
- به «زنجیر تایم بالا» EM-15 و «دنده واسطه میل سوپاپ» EM-16 در «پیاده کردن» مراجعه کنید.




۱۳. دانه های زنجیر نزدیک به عالم تایم روی دنده ها را تمیز کنید. در مقابل عالم تایم دنده های میل سوپاپ و دنده واسطه میل سوپاپ روی زنجیر تایم با رنگ علامت بزنید.

۱۴. زنجیر تایم پائین و دنده واسطه میل سوپاپ را پیاده کنید.



بازرسی

زنجیر را از نظر وجود ترک و سائیدگی زیاد مورد بازرسی قرار دهید و در صورت نیاز زنجیر را تعویض کنید.



سوار کردن



زنجیر تایم پائین

۱. دنده سر میل لنگ، دنده اویل پمپ و روغن برگردان را سوار کنید.
۲. از مطابقت کردن علامت دنده سر میل لنگ با جلو موتور اطمینان حاصل نمایید.
۳. دنده واسطه میل سوپاپ و زنجیر تایم پائین را با توجه به علامت دنده واسطه میل سوپاپ و علامت رنگی زنجیر که در هنگام پیاده کردن علامت گذاری کرده‌اید، سوار کنید.

احتیاط

با مواظبت از پاره شدن یا صدمه دیدن واشر سرسیلندر جلوگیری کنید.

۴. گاید (غلاف) زنجیر تایم و بازوی راهنمای زنجیر سفت کن را سوار کنید.
۵. زنجیر سفت کن پائین را سوار کرده و پین نگهدارنده پیستون زنجیر سفت کن را جدا و پیاده کنید.





ادامه سوار کردن

- قاب زنجیر تایم پائین را سوار کنید.
- با استفاده از کاردک یا وسیله مناسب دیگر تمام باقیمانده‌های واشر چسبی را از بلوک سیلندر و سطوح تماس قاب زنجیر تایم پائین جدا و تمیز کنید.
 - کاسه نمد سر میل لنگ را با کاسه نمد نو تعویض کنید.
 - واشر چسبی را بصورت نوار در قاب زنجیر تایم پائین بکار ببرید به EM-14.
 - مراجهعه کنید.

- از کاسه نمد سر میل لنگ نو استفاده و از نو بودن آن مطمئن شوید. به EM-21.
- همچنین به سطوح بالای واشر قاب، واشر چسبی بزنید.
 - قاب زنجیر تایم جلو را روی موتور سوار کنید.

- صافی جمع کننده روغن و کارتل روغن را سوار کنید. به «سوار کردن» در «کارتل روغن» مراجعه کنید.




- اویل پمپ و شفت دلکو را سوار کنید.
- مطمئن شوید که سمت صاف شفت دلکو به سمت موتور قرار گیرد، عدم انجام چنین عملی باعث بهم خوردن تایم موتور می‌شود.

قطعات زیر را سوار کنید.


پولی میل لنگ

کمپرسور ایرکاندیشن (کولر) و پایه پولی واسطه آن.




دنده واسطه میل سوپاپ

- زنجیر تایم پائین را سوار کنید.
- به «زنجیر تایم پائین» EM-18 «سوار کردن» مراجعه کنید.
- دنده واسطه میل سوپاپ و پیچ آنرا سوار کنید.




زنجیر تایم بالا

- زنجیر تایم پائین و دنده واسطه میل سوپاپ را سوار کنید.
- به «زنجیر تایم پائین» EM-18 و «دنده واسطه میل سوپاپ» EM-19 در «سوار کردن» مراجعه کنید.
- زنجیر تایم بالا و دنده میل سوپاپها را با توجه به علامت رنگی زده شده در هنگام پیاده کردن سوار کنید.
- زنجیر سفت کن را سوار کنید. پین نگهدارنده پیستون زنجیر سفت کن داخل سوراخ پیستون را جدا و پیاده کنید.



ادامه سوار کردن


۴. قاب زنجیر تایم بالا را سوار کنید.
- با استفاده از کاردک تمام باقیماندهای واشر چسبی در سطوح تماس بلوک موتور و قاب زنجیر تایم بالا را تراشیده و تمیز کنید.
 - واشر چسبی را بصورت نوار در قاب زنجیر تایم بالا بکار ببرید. به EM-14 مراجعه کنید.
 - همچنین به سطوح بالای واشرقابل، واشر چسبی بزنید.
 - از واشر چسبی اصلی یا مشابه استفاده کنید.
۵. احتیاط
- با مواظبت از پاره شدن یا صدمه دیدن واشر سرسیلندر جلوگیری کنید.
 - در هنگام سوار کردن قاب زنجیر تایم بالا، مواظب لغزش یا از جا درآمدن ناخواسته زنجیر تایم بالا باشید.
 - واشر در سوپاپ را سوار کنید.
۶. به سرسیلندر و قاب زنجیر تایم بالا، واشر چسبی بزنید. به EM-14 مراجعه کنید.



در سوپاپ را سوار کنید. پیچها را بترتیب شماره گذاری شده سفت کنید.

[۹] : 8-11 N.m (0.8-1.1 kg.m , 69-95 in-lb)

۷.




دلکو را سوار کرده و مطابق شکل نشانداده شده تنظیم کنید.

لولهای مکش (وکیوم)، سوکت‌های دسته سیمها و بست دسته سیمها را سوار کنید.

بر عکس ترتیب پیاده کردن، سوار کنید.

۸.

۹.





تعویض کاسه نمد

لاستیک ساق سوپاپ

۱. در سوپاپ را باز کنید.
۲. میل سوپاپ را پیاده کنید. به «زنجیر تایم» EM-13 مراجعه کنید.
۳. فر سوپاپ و لاستیک ساق سوپاپ را با ابزار مناسب پیاده کنید.


پیشتون مورد نظر باید در وضعیت نقطه مرگ بالا قرار داشته باشد تا از افتادن سوپاپ جلوگیری شود.

۴. لاستیک ساق سوپاپ نو را با روغن موتور چرب کنید، سپس با ابزار آنرا سوار کنید.




سمت سوار کردن کاسه نمد

- کاسه نمد را در جهت نشان داده شده سوار کنید.




کاسه نمد سر میل لنگ

۱. رادیاتور و پولی سر میل لنگ را پیاده کنید.
 ۲. کاسه نمد سر میل لنگ را پیاده کنید.
- با موازبত از خراش برداشتن دریوش زنجیر تایم جلو جلوگیری کنید.




۳. کاسه نمد نو سر میل لنگ را با روغن موتور چرب کرده و بالزار مناسب سوار کنید.





کاسه نمد ته میل لنگ


۱. فلاپوبل یا درایو پلیت (در گیربکس اتوماتیک) را پیاده کنید.
۲. پوسته کاسه نمد ته میل لنگ را پیاده کنید.
۳. کاسه نمد ته میل لنگ را از پوسته جدا کنید.
- با مواظبت از خراشیده شدن پوسته کاسه نمد ته میل لنگ جلوگیری کنید.




۴. کاسه نمد ته میل لنگ نو را با روغن موتور چرب کرده و بوسیله ابزار مناسب سوار کنید.
- کاسه نمد را در جهت نشانداده شده سوار کنید.



۵. پوسته کاسه نمد ته میل لنگ را سوار کنید.
- a. قبل از سوار کردن پوسته کاسه نمد ته میل لنگ، تمام باقیمانده های واشر چسبی را بوسیله کاردک جدا و تمیز کنید.
- همچنین تمام باقیمانده های واشر چسبی را از سطوح تماس بلوك سیلندر جدا و تمیز کنید.




- b. به سطح تماس پوسته کاسه نمد ته میل لنگ واشر چسبی بزنید.(تصورت نوار یکنواخت)
از واشر چسبی اصلی یا مشابه استفاده کنید.
در اطراف و سمت داخل نسبت به سوراخ پیچها بکار ببرید.



سرسیلندر

SEC. 111•130



⑫ لا ستیک ساق سوپاپ
⑬ سوپاپ هوا
⑭ سوپاپ دود
⑮ سر سیلندر
⑯ پیچ سر سیلندر

⑦ تایپیت
⑧ خار سوپاپ
⑨ ستخابک فرسوپاپ
⑩ فرسوپاپ
⑪ زیر فتری سوپاپ (سیت)



① در روغن
② در سوپاپ
③ کیه میل سوپاپ
④ میل سوپاپ هوا
⑤ میل سوپاپ دود
⑥ شیم

احتیاط

- در هنگام سوار کردن، میل سوپاپ، زنجیر سفت کن، سیل های روغنی (کاسه نمد) یا قطعات جا زدنی دیگر (لغزاندنی) سطوح تماس را با روغن موتور نو روغنکاری کنید.
- در هنگام سوار کردن سرسیلندر، دندنه میل سوپاپ ، پولی سر میل لنگ و کپه های میل سوپاپ سطوح رزوه ها و جای رزوه ها را با روغن نو روغن کاری کنید.
- تایپیت ها را با برچسب زدن از یکدیگر مشخص نمائید تا در هنگام نصب با هم اشتباه نشووند.
- قبل از پیاده کردن دندنه میل سوپاپ و دندنه واسطه میل سوپاپ با رنگ آنها را علامت گذاری کنید تا در تایم کردن مجدد دچار مشکل نشود.


پیاده کردن

- مایع خنک کننده رادیاتور و بلوک سیلندر را تخلیه کنید. به بخش MA (تعویض مایع خنک کننده موتور «نگهداری موتور») مراجعه کنید.
- زنجیر تایم بالا و دندنه واسطه میل سوپاپ را پیاده کنید.
- به «زنجیر تایم بالا» EM-15 و «دندنه واسطه میل سوپاپ» EM-16 «پیاده کردن»، «زنجیر تایم» مراجعه کنید.
- برای تایم کردن مجدد در هنگام پیاده کردن / سوار کردن، با رنگ دندنه های میل سوپاپ ها، زنجیر تایم بالا، زنجیر تایم پائین و دندنه واسطه میل سوپاپ را علامت گذاری کنید.
- کپه های میل سوپاپ و میل سوپاپ ها را پیاده کنید.
- محل قرار گرفتن اولیه این قطعات را برای سوار کردن مجدد در جای قبلی علامت بزنید.



سوار کردن

- پیچه های سرسیلندر را به ترتیب شماره گذاری شده باز کنید.
- باز کردن پیچها به ترتیب ناصحیح ممکن است منجر به تاب برداشتن یا ترک برداشتن سرسیلندر شود.
- پیچه های سرسیلندر را در دو یا سه مرحله شل کنید.
- سرسیلندر و واشر سرسیلندر را پیاده کنید.




ادامه سوار کردن

c. تمام پیچها را کاملاً شل کنید.

d. تمام پیچها را به مقدار $2.5\text{-}3.5 \text{ kg-m}$, $18\text{-}25 \text{ ft-lb}$ $(2.5\text{-}3.5 \text{ N.m})$ سفت کنید.

e. تمام پیچها را $86\text{-}91^\circ$ در جهت حرکت عقربه‌های ساعت سفت کنید. در صورتیکه آچار سفت کن زاویه‌ای در دسترس نباشد، تمام پیچهای سرسیلندر را در سمت رو به جلوی موتور علامت بزنید، سپس هر پیچ را $86\text{-}91^\circ$ در جهت حرکت عقربه‌های ساعت سفت کنید.



۲. میل سوپاپها و کپه‌های میل سوپاپ‌ها را بترتیب نشاندده شده به روش زیر سوار کنید.

a. میل سوپاپها و کپه‌های میل سوپاپ‌ها را در جاهای خودشان قرار دهید.

b. تمام پیچها را $2N.m$ (0.2 kg-m , 17 in-lb) سفت کنید.

c. تمام پیچها را $(0.92\text{-}1.2 \text{ kg-m})$, $80\text{-}104 \text{ in-lb}$ سفت کنید.

• رزوهدای پیچها و جای پیچها را با روغن موتور نو چرب کنید.

۳. زنجیر تایم بالا و دندنه واسطه میل سوپاپ را سوار کنید.

• به «زنجیر تایم بالا» EM-19 و «دندنه واسطه میل سوپاپ» EM-19 «سوار کردن»، «زنجیر تایم» مراجعه کنید.



۴. مایع خنک کننده موتور را مجدداً در موتور بریزید. به بخش ۷-MA (تعویض مایع خنک کننده موتور) «نگهداری موتور» مراجعه کنید.

باز کردن (جدا، جدا کردن)

۱. مانیفولد هوای مانیفولد دود را پیاده کنید. به «قطعات خارجی موتور» EM مراجعه کنید.

۲. قطعات مربوط به سوپاپها را پیاده کنید.

۳. لاستیک ساق سوپاپ را با ابزار مناسب پیاده کنید.



بازرسی

تاب سرسیلندر

سطح سرسیلندر را تمیز کنید.

از یک خط کش صاف و قابل اطمینان، همچنین یک فیلر گیج برای بازرسی تراز بودن (تاب نداشتن)

سطح سرسیلندر استفاده کنید.

سطح سرسیلندر را از شش جهت همانند آنچه در شکل نشانده شده چک کنید.

تراز بودن سطح سرسیلندر (تاب نداشتن)

استاندارد 0.03 mm (0.0012 in) کمتر از

0.1 mm (0.004 in) حد اکثر مجاز

اگر از حد مجاز مشخص شده بیشتر بود، آنرا تعویض یا کف تراشی کنید.

حد مجاز کف تراشی:

حد مجاز کف تراشی سرسیلندر بوسیله مقدار کف تراشی بلوك سیلندر معین می‌شود

$\text{A} = \text{مقدار کف تراشی سرسیلندر}$

$\text{B} = \text{مقدار کف تراشی بلوك سیلندر}$

حد اکثر مجاز کف تراشی


$\text{A} + \text{B} = 0.2 \text{ mm}$ (0.008 in)

پس از کف تراشی سرسیلندر، حرکت و چرخیدن آزادانه میل سوپاپ را با دست آزمایش کنید، اگر

مقاومت یا سفتی احساس شد، سرسیلندر بایستی تعویض شود.

مقدار ارتفاع اسمی سرسیلندر:

$126.3\text{-}126.5 \text{ mm}$ ($4.972\text{-}4.980 \text{ in}$)



بازرسی چشمی میل سوپاپ

میل سوپاپ را از نظر خش خورده‌گی، قیچی شدن (بریدگی) و ساییدگی چک کنید.

لنگی (تاب) میل سوپاپ


1. لنگی (تاب) میل سوپاپ را در محل نشست وسط اندازه بگیرید.

لنگی (تاب) (در مجموع):

استاندارد کمتر از 0.02 mm (0.008 in)

حداکثر مجاز: 0.04 mm (0.0016 in)

2. اگر (تاب) از حد مجاز بیشتر بود، میل سوپاپ را تعویض کنید.

**ارتفاع بادامک میل سوپاپ**

1. ارتفاع بادامک میل سوپاپ را اندازه بگیرید.

ارتفاع استاندارد بادامک میل سوپاپ:

هوا (42.505 - 42.695 mm (1.673-1.681 in))


دود (40.905 - 41.095 mm (1.610-1.618 in))

حداکثر سائیدگی (فرسودگی) بادامک:

هوا و دود

0.2 mm (0.008 in)

2. اگر سائیدگی (فرسودگی) بیشتر از حد مجاز بود، میل سوپاپ را تعویض کنید.

**خلاصی میل سوپاپ**


1. کپه‌های میل سوپاپ را سوارکرده و پیچهای آنها را بمقدار مشخص شده (گشتاور) سفت کنید.

قطر فضای داخلی کپه‌های میل سوپاپ را اندازه بگیرید.

قطر داخلی استاندارد:

کپه‌های 1 تا 5

28.000-28.025 mm (1.1024-1.1033 in)



3. قطر خارجی میل سوپاپ را اندازه بگیرید.

قطر خارجی استاندارد:

محل‌های نشست 1 تا 5


27.935-27.955 mm (1.0998-1.1006 in)

4. اگر خلاصی میل سوپاپ بیشتر از حد مجاز بود، میل سوپاپ و یا سرسیلندر را تعویض کنید.

خلاصی بین میل سوپاپ و کپه‌های آن:

استاندارد 0.045-0.090 mm (0.0018-0.0035 in)

حداکثر مجاز 0.12 mm (0.0047 in)



ادامه بازرسی

خلاصی (بازی) طولی میل سوپاپ

۱. میل سوپاپ را روی سرسیلندر سوار کنید.

۲. خلاصی (بازی) طولی انتهای میل سوپاپ را اندازه بگیرید.

خلاصی (بازی) طولی انتهای میل سوپاپ:


استاندارد ۰.۰۷۰-۰.۱۴۸ mm (0.0028-0.0058 in)

حداکثر مجاز (0.2 mm (0.008 in)

اگر خلاصی (بازی) طولی از حد مجاز بیشتر بود میل سوپاپ را تعویض کرده و خلاصی (بازی)

طولی آنرا اندازه بگیرید.

۴. اگر خلاصی (بازی) طولی همچنان از حد مجاز بیشتر بود، پس از تعویض میل سوپاپ، سرسیلندر را تعویض کنید.



لنگی (تاب) دنده میل سوپاپ


۱. دنده میل سوپاپ را روی میل سوپاپ سوار کنید.

۲. لنگی (تاب) دنده میل سوپاپ را اندازه بگیرید.

لنگی (تاب) (در مجموع):

حداکثر مجاز: ۰.۱۵ mm(0.0059 in)

۳. اگر از حد مجاز بیشتر بود، دنده میل سوپاپ را تعویض کنید.



خلاصی گاید سوپاپ


۱. لقی سوپاپ را همچنانکه در شکل نشانداده شده اندازه بگیرید. (سوپاپ و گاید سوپاپ بیشتر در این جهت ساییده می شوند.)

حداکثر مجاز لقی سوپاپ (خم شدن به یک سمت) (مقدار نشانداده شده توسط

گیج ساعتی):

هو وا و دود

۰.۲ mm (0.008 in)




ادامه بازرسی

۲. اگر از حد اکثر مجاز بیشتر بود، خلاصی بین سوپاپ و گاید سوپاپ را اندازه بگیرید.
- قطر ساق سوپاپ و قطر داخلی گاید سوپاپ را اندازه بگیرید.
 - در حد مجاز بودن خلاصی را چک کنید.


خلاصی بین سوپاپ و گاید سوپاپ = قطر داخلی گاید سوپاپ منهای قطر خارجی ساق سوپاپ واحد mm(in)

حد اکثر حد مجاز	استاندارد	
0.08 (0.0031)	0.20-0.053 0.0008-0.0021	هوای
0.10 (0.004)	0.040-0.013 (0.0016-0.0029)	دود




تعویض گاید سوپاپ

- برای درآوردن گاید سوپاپ، سرسیلندر را در روغن داغ غوطه‌ور کرده و درجه حرارت آنرا تا ۱۲۰-۱۴۰°C (248-284°F) بالا ببرید.




- گاید سوپاپ را با پرس [تحت فشار (20KN (2ton, 2.2 US ton, 2.0 imp ton)] و یا بوسیله چکش و ابزار مناسب بیرون برانید.



- سوراخ گاید سوپاپ در سرسیلندر را برقو بزنید.
- قطر سوراخ گاید سوپاپ برای قطعات یدکی :


 - هوا و دود

11.175-11.196 mm (0.4400-0.4408 in)



۴. سرسیلندر را تا $120\text{-}140^{\circ}\text{C}$ ($248\text{-}284^{\circ}\text{F}$) گرم کرده و گاید سوپاپ یدکی را در آن جا بزنید.

مقدار بیرون زدن «L»
13.3-13.9 mm (0.524-0.547 in)




۵. گاید سوپاپ را برقو بزنید.

سایز یالندازه تمام شده:


دود و هوا

7.000-7.018 mm (0.2756-0.2763 in)



محل تماس سوپاپ با سیت سوپاپ را از نظر حفره‌ای شدن چک کنید. در صورت فرسودگی زیاد آنها را تراشیده یا تعویض کنید.

- قبل از تعمیر سیت‌های سوپاپ، سوپاپ و گاید سوپاپ را از نظر ساییدگی چک کنید.
- در صورت ساییده شدن، آنها را تعویض کرده سپس سیت‌های سوپاپ را تعمیر یا تعویض کنید.
- برای یکنواختی تراش از هر دو دست استفاده کنید.



تعویض سیت سوپاپ با سیت یدکی

۱. سیت قدیمی را تا جدا شدن آن بتراشید. تراش نباید بیشتر از محل نشست سیت در سرسیلندر ادامه یابد. برای اطمینان ارتفاع تراش ماشین تراش را تنظیم کنید.


۲. محل نشست سیت در سرسیلندر را بتراشید.

تراش محل سیت برای سیت یدکی

[0.5 mm (0.020 in)]

هوا (38.000-38.016 mm (1.4961-1.4967 in))


دود (32.700-32716 mm (1.2874-1.2880 in))



برای اطمینان از نشست کامل و اندازه صحیح سیت سوپاپ در هنگام تراش از مرکز گاید سوپاپ بعنوان الگو استفاده کنید.

۳. سرسیلندر را تا $120\text{-}140^{\circ}\text{C}$ ($248\text{-}284^{\circ}\text{F}$) گرم کنید.

۴. سیت سوپاپ یدکی را با فشار تا انتهای محل نشست جا بزنید.



ادامه بازرسی

۵. با وسیله تراش مناسب یا سنگ زدن، سیت‌ها را به اندازه‌های نشانده شده در اطلاعات سرویس و مشخصات SDS بتراسید.
۶. پس از تراش لبه‌های سیت را با مواد ساینده ساب بزنید.
۷. شرایط و حالت نشست سوپاپ را چک کنید.

زاویه تماس سیت « a » :

$45^{\circ}15' - 45^{\circ}45'$ درجه

پهنای تماس «W» :

هوا

1.48 – 1.63 mm (0.0583 – 0.0642 in)

دود

1.8 – 2.0 mm (0.071 – 0.079 in)

۸. با استفاده از کولیس ارتفاع ساق سوپاپ را (یس از نشست کامل) از سطح سیت فنر سوپاپ (در سرسیلندر) تا انتهای ساق (سر کوچک) اندازه بگیرید. اگر کمتر از مقدار مشخص شده بود، مرحله ۵ در بالا را مجدداً تنظیم تکرار کنید. اگر مقدار زیادتر یا عبارتی بلندتر بود، سیت سوپاپ را با سیت نو سوپاپ تعویض کنید.

حد مجاز سیت سوپاپ تراشیده شده «L» :

42.02 – 42.52 mm (1.6543 – 1.6740 in) هوا




42.03 – 42.53 mm (1.6547 – 1.6744 in) دود

بعاد سوپاپ

اندازه و ابعاد هریک از سوپاپ‌ها را چک کنید. برای اندازه و ابعاد به اطلاعات سرویس و مشخصات EM-49, SDS مراجعه کنید.

اگر ضخامت لبه سوپاپ به کمتر از 0.5 mm (0.020 in) در لبه رسیده باشد، سوپاپ را تعویض کنید.

حد مجاز کوتاه کردن انتهای نازک ساق سوپاپ 0.2 mm(0.008 in) یا کمتر می‌باشد.



فنر سوپاپ


تاب فنر

۱. مقدار «S» را اندازه بگیرید.

مقدار تاب «S»

کمتر از 2.2 mm (0.087 in)

۲. اگر بیشتر از حد مجاز بود، فنر را تعویض کنید.



فشار

فشار فنر سوپاپ را در طول‌های مشخص شده اندازه بگیرید.

فشار : N(kg,Ib) در طول mm (in)


استاندارد

29.17 (1.1484) در طول 418.0 (42.6, 93.9)

حد مجاز

29.17 (1.1484) در طول 393.0 (40.1, 88.4)


اگر از حد مجاز تجاوز کرد، فنر سوپاپ را تعویض کنید.



ادامه بازرسی

تایپیت و شیم تایپیت


- وضعیت ظاهری سطوح تماس و سطوح متحرک را از نظر سائیدگی و خش خوردگی چک کنید.



- قطر تایپیت و قطر سوراخ جای تایپیت را چک کنید.

قطر خارجی تایپیت :

$33.960 - 33.975 \text{ mm (} 1.3370 - 1.3376 \text{ in)}$




قطر سوراخ جای تایپیت :

$34.000 - 34.021 \text{ mm (} 1.3386 - 1.3394 \text{ in)}$

خلاصی بین تایپیت و سوراخ جای تایپیت :

$0.025 - 0.61 \text{ mm (} 0.0010 - 0.0024 \text{ in)}$




اگر مقادیر اندازه‌گیری شده از مقادیر مجاز بیشتر بودند، تایپیت یا سرسیلندر را تعویض کنید.

جمع کردن

قطعات مربوطه به سوپاپ را جمع کنید.

- همیشه از لاستیک ساق سوپاپ نو استفاده کنید. به «تعویض لاستیک ساق سوپاپ» EM-21 مراجعه کنید.
- قبل از سوار کردن لاستیک ساق سوپاپ، زیر فنری سوپاپ (سیت) را سوار کنید.
- فنر سوپاپ (نوع فاصله متغیر) را در وضعیتی که سمت دنده ریزتر آن به سمت سرسیلندر باشد قرار دهید.
- پس از جمع کردن قطعات مربوطه به سوپاپ، با چکش پلاستیکی به سر باریک ساق سوپاپ ضربه بزنید تا قطعات بطور مناسب در جای خود قرار گیرند.




خلاصی سوپاپ‌ها

بازدید کردن


خلاصی سوپاپ‌ها را در حالیکه موتور گرم ولی خاموش است چک کنید.

- در سوپاپ و تمام شمعها را پیاده کنید.
- سیلندر شماره 1 را در وضعیت نقطه مرگ بالا و حالت کمپرس قرار دهید.
- نوک فلاش را باعلامت نقطه مرگ بالا در روی پولی سرمیل لنگ تنظیم کنید.
- شل بودن تایپیت‌های سیلندر شماره 1 و سفت بودن تایپیت‌های سیلندر شماره 4 را چک کنید.
- اگر چنین نبود، میل لنگ را یک دور (360°) چرخانیده و مانند بالا تنظیم کنید.



ادامه خلاصی سوپاپها


۳. فقط سوپاپهایی را که در شکل نشانده شده است را چک کنید.



- خلاصی بین تایپیت و بادامک میل سوپاپ را با فیلر گیج چک کنید.
مقدار خلاصی سوپاپهایی را که خلاصی آنها بیش از حد مجا زیاشد، بادداشت کنید.
این مقدادر بعداً در تعیین اندازه شیم‌های تنظیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خلاصی سوپاپها (موتور گرم)


- هوا (0.31 – 0.39 mm (0.012 – 0.015 in)
دود (0.33 – 0.41 mm (0.013 – 0.016 in)



۵. میل لنگ را یکدور بگردانید (360°) و علامت روی پولی سرمیل لنگ را با نوک فلاش تنظیم کنید.

۶. سوپاپهایی که در شکل نشان داده شده‌اند را چک کنید.
از روش ذکر شده در مرحله ۴ پیروی کنید.

۷. اگر خلاصی‌های تمام سوپاپها در حد مجاز مشخص شده باشند، قطعات زیر را سوار کنید.
در سوپاپ
• تمام شمعها



تنظیم

خلاصی سوپاپها را در زمانیکه موتور سرد است تنظیم کنید.

۱. میل لنگ را به وضعیتی بگردانید که بادامک میل سوپاپی که سوپاپ آن باید تنظیم شود بسمت بالا قرار گیرد.

۲. ابزار (A) را دور میل سوپاپ به نحوی که در شکل نشان داده شده قرار دهید.
۳. ابزار (A) را بچرخانید تا اینکه تایپیت به پائین فشرده شود.

قبل از قرار دادن ابزار (A) شکاف را بسمت وسط سرسیلندر (به شکل نگاه کنید) بچرخانید
تا بعداً بیرون آوردن شیم آسانتر گردد.



احتیاط :

با موازنیت از صدمه دیدن سطح میل سوپاپ توسط ابزار جلوگیری کنید.

۴. ابزار (B) را مابین میل سوپاپ و لبه تایپیت قرار دهید تا تایپیت را در جای خود نگهدارد.


احتیاط

- ابزار (B) بایستی در حد ممکن نزدیک کپه نگهدارنده میل سوپاپ قرار گیرد.
 - با موازنیت از صدمه دیدن سطح بادامک توسط ابزار جلوگیری کنید.
۵. ابزار A را پیاده کنید.




ادامه خلاصی سوپاپها

۶. شیم تنظیم را بنحوی بچرخانید که سوراخ آن مشاهده شود. هوای تحت فشار را بسمت سوراخ بگیرید تا بتوانید شیم تنظیم را از تایپیت جدا کنید.



۷. شیم تنظیم را توسط یک پیچ گوشته کوچک و ابزار مغناطیسی بیرون آورید.



ضخامت شیم تنظیم مورد نیاز را به روش زیر تعیین کنید.

با استفاده از میکرومتر ضخامت شیم پیاده شده را اندازه بگیرید.

ضخامت شیم تنظیم جدید را بنحوی محاسبه و تعیین کنید که خلاصی سوپاپ با مقدار خلاصی مشخص شده تطبیق نماید.

R = ضخامت شیم قدیمی پیاده شده

N = ضخامت شیم جدید.



M = مقدار خلاصی تعیین شده سوپاپ

هوا و دود :

$$N = R + [M - 0.37 \text{ mm (0.0146 in)}]$$

شیمهای از ضخامت (0.02 mm (0.0008 in) تا 2.68 mm (0.1055 in) با اختلاف 0.0772 in) قابل تهیه می‌باشند.

اندازه شیم جدید را تا حد ممکن نزدیک به اندازه شیم محاسبه شده انتخاب کنید.
به اطلاعات سرویس و مشخصات SDS , EM-50 مراجعه کنید.



- با استفاده از ابزار مناسب شیم جدید را سوار کنید.
شیمهای را بنحوی جا گذاری کنید که شماره حک شده روی سطح آن به سمت داخل قرار گیرد.


۸. ابزار (A) را بنحوی که در مرحله ۲ و ۳ ذکر شده است مورد استفاده قرار دهید.

۹. ابزار (B) را پیاده کنید.


۱۰. ابزار (A) را پیاده کنید.

۱۱. خلاصی سوپاپ را مجدداً چک کنید.

۱۲. به «بازدید کردن» EM-32 مراجعه کنید.



پیاده کردن موتور



● : N·m (kg·m, ft·lb)

هشدار

- خودرو را روی سطحی صاف و سفت قرار دهید.
- چرخهای عقب را از جلو و عقب یا چوب چرخ یا بلوک مهار کنید.
- موتور را تا سرد شدن کامل سیستم اگزوژ پیاده نکنید. و در غیر اینصورت ممکن است دچار سوختگی شده و یا لوله‌های بنزین دچار آتش سوزی شوند.
- قبل از پیاده کردن شلنگ‌های بنزین، فشار بنزین را آزاد کنید. به بخش EC («آزاد نمودن فشار بنزین»، «روش اساسی سرویس») مراجعه کنید.
- از روش‌های مناسب برای مهار کردن موتور و گیربکس استفاده کنید.
- در موتورهایی که به وسایل مهار کردن مجهز نشده‌اند، از مهار کننده‌های مناسب و پیچ‌هاییکه در کتاب قطعات شرح داده شده است، استفاده کنید.

احتیاط


- هنگام بلند کردن موتور مواطن قطعات اطراف موتور بوده و از درگیر نشدن آنها اطمینان حاصل نمایید. مواطلبت لازم را در اطراف مجموعه گاز و سیم‌های آن، لوله‌های بنزین و سیلندر اصلی ترمز بکار گیرید.
- هنگام بلند کردن موتور، همیشه وسائل مهار کننده را بنحو مطمئن بکار گیرید.
- در مدل‌های دو دیفرانسیل 4WD از واشر چسبی در بین موتور گیربکس استفاده کنید.
- به بخش MT («پیاده کردن و سوار کردن») مراجعه کنید.

پیاده کردن

۱. مایع خنک کننده موتور را از بلوک موتور و رادیاتور تخلیه کنید. به بخش MA («تعویض مایع خنک کننده موتور»، «نگهداری موتور») مراجعه کنید.
۲. فشار بنزین را تخلیه کنید. به بخش EC («آزاد نمودن فشار بنزین»، «روش اساسی سرویس») مراجعه کنید.
۳. کابل منفی باطری را جدا کنید.
۴. در موتور را پیاده کنید. به بخش BT مراجعه کنید.
۵. فیلتر هوا و کانال هوا را پیاده کنید.
۶. تسمه هیدرولیک فرمان را پیاده کنید.
۷. رادیاتور را پیاده کنید. به بخش LC («رادیاتور»، «سیستم خنک کننده موتور») مراجعه کنید.
۸. صفحه حرارت‌گیر مانیفولد دود را پیاده کنید.
۹. سیستم اگزوژ را از مانیفولد دود جدا کنید.
۱۰. کمپرسور ایرکاندیشن (کولر) را از پایه آن جدا کنید. به بخش HA («پایه‌های کمپرسور»، «روش‌های سرویس») مراجعه کنید.
۱۱. سیم گاز، شلنگ‌های مکش (وکیوم)، اتصالات الکتریکی (سوکت‌ها) شلنگ‌های بخاری، و شلنگ مکش بوستر (وکیوم) را جدا کنید.

ادامه پیاده کردن

۱۲. پمپ هیدرولیک فرمان را از موتور جدا و پیاده کنید.
۱۳. گیربکس را پیاده کنید. به بخش MT یا AT («پیاده کردن»«پیاده کردن و سوار کردن») مراجعه کنید.
۱۴. دسته موتورهای سمت چپ و سمت راست را پیاده کنید.
۱۵. موتور را پیاده کنید.




سوار کردن

• سوار کردن، بر عکس ترتیب پیاده کردن انجام می شود.

بلوک سیلندر

SEC. 110•120•135•150•210



: نا روعن مونور نو روعن کاری کند.

: از واشر چسبی اصلی نا مشابه استفاده کند.

N•m (kg-m, in-lb) :

N•m (kg-m, ft-lb) :



احتیاط

- هنگام سوار کردن قطعات جازدنی (لغزاندنی) (یاتاقان، پیستون، غیرو)، سطوح تماس را با روغن موتور نو روغنکاری کنید.
- قطعات پیاده شده مانند یاتاقان‌ها و کپه‌های یاتاقان‌ها را بترتیب صحیح قرار گرفتن و سمت صحیح محل قرار منظم کنید.
- هنگام سوار کردن مهره‌های شاتون‌ها و پیچه‌های یاتاقان‌های ثابت، با روغن موتور نو رزووه‌ها و سطوح تماس را روغنکاری کنید.
- از تماس هر نوع شیئی که خاصیت آهنربای داشته باشد با دندنه‌های فلایویل یا دندنه‌های درایو پلیت (گیربکس اتوماتیک) جلوگیری کنید.

باز کردن

پیستون و میل لنگ

1. موتور را روی میز کار قرار دهید.
2. مایع خنک کننده موتور و روغن موتور را تخلیه کنید.
3. کارتل روغن را پیاده کنید.
4. زنجیر تایم را پیاده کنید. به «پیاده کردن» در «زنجیر تایم» EM-15 مراجعه کنید.
5. واتر پمپ را پیاده کنید.
6. سرسیلندر را پیاده کنید.
7. پیستون‌ها و شاتون‌ها را پیاده کنید.
8. کپه‌های یاتاقان‌ها و میل لنگ را پیاده کنید.
- قبل از پیاده کردن کپه‌های یاتاقان‌ها، لقی (خلاصی طولی) انتهای میل لنگ را اندازه‌گیری کنید. به EM-46 مراجعه کنید.
- پیچها باید طی دو یا سه مرحله شل شوند.




بازرسی

خلاصی پیستون و گزن پین

1. قطر داخلی سوراخ گزن پین «dp» را اندازه‌گیری کنید.

قطر استاندارد «dp»:

20.993 تا 20.999 mm (0.8265 to 0.8267 in)



2. قطر خارجی گزن پین «Dp» را اندازه‌گیری کنید.


قطر استاندارد «Dp»:

20.989 – 21.001 mm (0.8263 – 0.8268 in)

3. خلاصی گزن پین را اندازه‌گیری کنید.

 $dp-DP = 0.0004 \text{ mm} (-0.0001 \text{ to } 0.002 \text{ in})$

اگر از مقادیر بالا بیشتر شد، مجموعه پیستون و گزن پین را تعویض کنید.



ادامه بازرسی

لقی جای رینگ‌ها در پیستون

لقی:

رینگ بالائی: 0.04-0.08 mm (0.0016-0.0031 in)


رینگ دوم: 0.03-0.07 mm (0.0012-0.0028 in)

حداکثر لقی:

0.1 mm (0.004 in)

اگر لقی از حدود مشخصات مجاز تجاوز کرد، رینگ را تعویض کنید.

اگر بعد از سوار کردن رینگ نو باز هم لقی از حدود مجاز تجاوز کرد پیستون را تعویض کنید.



فاصله دهانه رینگ

فاصله دهانه:

رینگ بالائی:

0.28-0.52 mm (0.0110-0.0205 in)

رینگ دوم:

0.45-0.69 mm (0.0177-0.0272 in)

(R) یا T روی رینگ حک شده است)

0.55-0.70 mm (0.0217-0.0276 in)

(N روی رینگ حک شده است)

رینگ روغنی


0.20-0.69 mm (0.0079-0.0272 in)

حداکثر مجاز فاصله دهانه رینگ روغنی:

به اطلاعات سرویس و مشخصات SDS-EM-54 مراجعه کنید.

اگر از حدود مجاز مشخصات تجاوز کرد، رینگ را تعویض کنید. اگر فاصله دهانه رینگ پس از تعویض رینگ نو از حداکثر حد مجاز تجاوز کرد، سیلندر را تراش داده و از پیستون و رینگ اورسایز استفاده کنید. به اطلاعات سرویس و مشخصات SDS-EM-54 مراجعه کنید.

- هنگام تعویض پیستون، سطح سیلندر را از نظر خراشیدگی یا خط افتادگی چک کنید. اگر خراش یا خط افتادگی مشاهده شد سیلندر را سنگ زده یا بلوك سیلندر را تعویض کنید.



خمیدگی و تاب شاتون

خمیدگی:

حد مجاز (0.15 mm (0.0059 in))



هر 100 mm (3.94 in) می باشد.

تاب:

حد مجاز (0.30 mm (0.0118 in)) در طول

هر 100 mm (3.94 in) می باشد.

اگر از حدود مجاز تجاوز کرد، مجموعه شاتون را تعویض کنید.



تاب و فرسودگی بلوک سیلندر

۱. سطح بالای بلوک سیلندر را تمیز کنید.

برای چک کردن تاب بلوک سیلندر را از یک خط کش قابل اطمینان و یک عدد فیلر گیج استفاده کنید. از شش جهت نشانده شده در شکل، تابیدگی را چک کنید.

حد مجاز:

0.1 mm (0.004 in)

اگر از حد مجاز تجاوز کرد، سطح بلوک سیلندر را کف تراشی کنید.

حد مجاز کف تراشی سطح بلوک سیلندر را توجه به کف تراشی سرسیلندر تعیین می شود.

مقدار کف تراشی سرسیلندر «A»

مقدار کف تراشی سطح بلوک سیلندر «B»


حداکثر حد مجاز بشرح زیر محاسبه می شود.

A + B = 0.2 mm (0.008 in)

مقدار ارتفاع اسمی بلوک سیلندر از وسط میل لنگ:

246.95-247.05 mm (9.7224-9.7264 in)

در صورت نیاز بلوک سیلندر را تعویض کنید.



خلاصی بین پیستون و سیلندر


۱. با استفاده از گیج اندازه گیر قطر داخلی، سیلندر را از نظر فرسودگی، دو پهن شدن (بیضوی شدن) و انحنای طولی، چک کنید.

قطر داخلی استاندارد:

به اطلاعات سرویس و مشخصات EM-54, SDS مراجعه کنید.

حد مجاز سائیدگی (فرسودگی): **0.2 mm (0.008 in)**:


دوپهنه استاندارد: **0.015 mm (0.0006 in)** (X-Y) : **0.010 mm (0.00041 in)** (A-B)



اگر از حد مجاز تجاوز کرد، تمام سیلندرها را سیلندر تراشی کنید. در صورت نیاز، بلوک سیلندر را تعویض کنید.

۲. سیلندر را از نظر خش خوردگی، و خط افتادگی چک کنید. اگر خط افتادگی مشاهده شد، سیلندر را سنگ بزنید.

اگر ناچار به تعویض بلوک سیلندر و پیستون هستید، سایز پیستون را با سایز مشخص شده روی سطح بالای بلوک سیلندر هماهنگ کنید.



۳. قطر دامن (کمر) پیستون را اندازه گیری کنید.

قطر پیستون «A»:

به اطلاعات سرویس و مشخصات EM-54, SDS مراجعه کنید.

محل اندازه گیری «a» (فاصله از بالای پیستون):

48 mm (1.89 in)

خلاصی بین پیستون و سیلندر «B»:


خلاصی بین پیستون و سیلندر «B» :

0.020-0.040 mm(0.0008-0.0016 in)

اندازه پیستون اورسایز را بر حسب مقدار سائیدگی (فرسودگی) سیلندر تعیین کنید.

پیستون های اورسایز برای سرویس و تعویض در دسترس می باشد. به اطلاعات سرویس

و مشخصات EM-54, SDS مراجعه کنید.



ادامه بازرسی

۶. سایز داخلی سیلندر بوسیله اضافه کردن مقدار خلاصی بین پیستون و سیلندر به قطر پیستون «A» تعیین می‌شود.

محاسبه سایز سیلندر تراشیده شده

$$D = A + B - C$$

در حالیکه

D: قطر سیلندر تراشیده شده

A: قطر اندازه‌گیری شده پیستون

B: خلاصی بین پیستون و سیلندر

C: حد مجاز سنگ زدن که (0.0008 mm) 0.0008 in می‌باشد.

7. کپه‌های یاتاقان‌های ثابت را سوار کرده و بیچه را مطابق مشخصات (تورک) سفت کنید. این عمل از تاب برداشتن حفره‌های سیلندر جلوگیری می‌کند.
8. سیلندرها را تراش دهید.
- زمانیکه هر یک از سیلندرها نیاز به تراش داشته باشد، بقیه سیلندرها نیز باید تراش داده شوند.
 - در هر بار تراش هر سیلندر مقدار کمی از تراش را انجام داده و یکباره مقدار زیادی از تراش را انجام ندهید. هر بار حدود (0.0020 mm) 0.0020 in از تراش را انجام دهید.
 - سیلندرها را برای بدست آمدن خلاصی لازم (مشخص شده) سنگ بزنید.
 - سیلندرهای تعمیر شده را از نظر دو پهنه و انحنای طولی اندازه‌گیری کنید.
 - اندازه‌گیری باید پس از سرد شدن سیلندر انجام گیرد.

میل لنگ

۱. لنگ‌های ثابت و متحرک میل لنگ را از نظر، خش خوردگی، فرسودگی (سائیدگی) یا ترک چک کنید.
۲. با میکرومتر لنگ‌ها را از نظر انحنای طولی و دو پهنه (بیضوی بودن) چک کنید.

لنگ ثابت کمتر از 0.01 mm (0.0004 in)

لنگ متحرک کمتر از 0.005 mm (0.0002 in)

دو پهنه (A-B)


لنگ ثابت کمتر از 0.01 mm (0.0004 in)

لنگ متحرک کمتر از 0.005 mm (0.0002 in)

تاب میل لنگ را اندازه‌گیری کنید.


تاب میل لنگ (مجموع تاب اندازه‌گیری شده):

کمتر از 0.10 mm (0.0039 in)




خلاصی یاتاقان‌ها

- از یکی از دو روش A یا B استفاده کنید. روش A بعلت دقیق بیشتر ترجیح داده می‌شود.
- روش A (با استفاده از قطرسنج داخلی و میکرومتر)
- یاتاقان ثابت




۱. یاتاقان‌های ثابت و کپه‌های مربوطه را به ترتیب مناسب و صحیح روی بلوك سیلندر قرار دهید.



ادامه بازرسی

- ۲. کپهای یاتاقان‌های ثابت را سوار کنید.
- ۳. تمام پیچها را بترتیب صحیح در دو یا سه مرحله سفت کنید.
- ۴. قطر داخلی «A» هریک از یاتاقان‌های ثابت را اندازه‌گیری کنید.




- ۵. خلاصی لنگ‌های ثابت را محاسبه کنید.
 $A - D_m =$
استاندارد:

0.020-0.047 mm (0.0008-0.0019 in)

حد مجاز:

0.1 mm (0.004 in)


- ۶. اگر از حد مجاز تجاوز کرد، یاتاقان را تعویض کنید.
- ۷. اگر خلاصی را نتوان در حد استاندارد در هر یک از لنگ‌ها تنظیم نمود، ثابت میل لنگ را تراش داده و از یاتاقان اندر سایز (ضخیم تر) استفاده کنید.



- ۸. هنگام تراش ثابت‌های میل لنگ، از بیشتر بودن اندازه «L»: از مقدار مشخص شده مطمئن شوید.

«L» : 0.1 mm (0.004 in)


- ۹. به اطلاعات سرویس و مشخصات SDS, EM-56 برای اطلاع از قطعات یدکی قابل دسترس برای میل لنگ تراش داده شده مراجعه کنید.



- ۱۰. در صورت استفاده از میل لنگ تعمیر شده خلاصی ثابت‌های میل لنگ و ضخامت یاتاقان‌های ثابت را اندازه‌گیری کنید.

- ۱۱. در صورت استفاده از میل لنگ یا بلوک سیلندر تعمیر شده، ضخامت یاتاقان‌های ثابت را بشرح زیر انتخاب کنید:

- ۱۲. شماره تعمیراتی ثابت‌های میل لنگ هر بلوک سیلندر در روی سطح بلوک سیلندر حک شده است. این شماره‌ها به عربی یا لاتین حک شده‌اند.



- ۱۳. شماره تعمیراتی ثابت‌های میل لنگ در روی میل لنگ حک شده است. این شماره‌ها به عربی یا لاتین حک شده‌اند.


- ۱۴. یاتاقان‌های ثابت را با قطر مناسب با توجه به مثال با جدول زیر انتخاب کنید.

شماره تعمیراتی ثابت میل لنگ در بلوک سیلندر : ۱

شماره تعمیراتی ثابت میل لنگ : ۲

شماره یا سایز یاتاقان ثابت (زرد) = ۳

$$1 + 2 = 3$$




شماره یا سایز یاتاقان های ثابت و مشخصات (رنگ) آنها:

شماره یا سایز تعمیراتی ثابت بلوک سیلندر			شماره یا سایز تعمیراتی ثابت های میل لنگ
2	1	0	
(سبز) 2	(قهوه‌ای) 1	(سیاه) 0	0
(زرد) 3	(سبز) 2	(قهوه‌ای) 1	I یا 1
(آبی) 4	(زرد) 3	(سبز) 2	II یا 2

یاتاقان های متحرک شاتون (سر بزرگ)

۱. یاتاقان های متحرک را روی شاتون و کپه آن سوار کنید.
۲. کپه های یاتاقان های متحرک را روی شاتون سوار کنید.
۳. پیچ ها را به مقدار مشخص شده (تورک) سفت کنید.
۴. قطر داخلی «C» هر یاتاقان را اندازه گیری کنید.



۵. خلاصی یاتاقان های متحرک را محاسبه کنید.
۶. خلاصی یاتاقان های متحرک = $C - DP$

استاندارد

0.010-0.035 mm (0.0004-0.0014 in)

حد مجاز

0.09 mm (0.0035 in)


۷. اگر از حد مجاز تجاوز کرد، یاتاقان ها را تعویض کنید.
۸. اگر خلاصی هریک از یاتاقان ها را نتوان در حد استاندارد تنظیم نمود، میل لنگ را تراش داده و از یاتاقان اندرسایز (ضخیمتر) استفاده کنید.

به مرحله ۵ از «خلاصی یاتاقان ها» EM-42 مراجعه کنید.


۹. در صورت تعویض میل لنگ، یاتاقان ها را بر حسب جدول زیر انتخاب کنید.

شماره یا سایز یاتاقان های میل لنگ:

این شماره ها به عربی یا لاتین حک شده اند.




شماره یا سایز یاتاقان متحرک	شماره یا سایز تعمیراتی میل لنگ
0	0
1	I یا 1
2	II یا 2



روش B (استفاده از گیج اندازه گیر پلاستیکی «پلاستی گیج»)

احتیاط:

- در زمان استفاده از پلاستی گیج از چرخانیدن میل لنگ یا شاتون خودداری کنید.
- اگر خلاصی یاتاقان ها از حد مجاز تجاوز کرد، از مناسب بودن یاتاقان های مورد استفاده مطمئن شوید. سپس در صورت وجود خلاصی زیاد یاتاقان ها، از یاتاقان ضخیم تر یا اندرسایز استفاده کنید. بطوریکه خلاصی مشخص شده یاتاقان رعایت قرار گردد.



ادامه بازرسی

خلاصی بوش شاتون (سرکوچک)


۱. قطر داخلی بوش سرکوچک شاتون «C» را اندازه‌گیری کنید.
۲. قطر خارجی گزن پین پیستون را اندازه‌گیری کنید.
۳. خلاصی بوش شاتون را محاسبه کنید.

$$C - D_p =$$

(استاندارد) $0.005\text{-}0.017 \text{ mm}$ ($0.0002\text{-}0.0007 \text{ in}$)

0.023 mm (0.0009 in) (حد مجاز)


اگر از حدود مشخص شده تجاوز کرد، مجموعه شاتون را تعویض کرده و / یا مجموعه پیستون و پین را تعویض کنید.



تعویض بوش شاتون (سرکوچک)

۱. بوش سر باریک شاتون را جا بزنید بنحوی که با شاتون هم سطح شود. از تنظیم کردن و تنظیم بودن سوراخهای روغن مطمئن شوید.
۲. سطح سوراخ بوش را تا حد خلاصی مجاز بین بوش و گزن پین تراشیده یا سنگ بزنید. خلاصی بین بوش شاتون و گزن پین :

0.005-0.017 mm(0.0002-0.0007 in)



لنگی (تاب) فلاپویل / درایو پلیت

لنگی (تاب) (مجموع تاب اندازه‌گیری شده):

فلاپویل (مدل گیربکس معمولی)


کمتر از 0.15 mm (0.006 in)

درایو پلیت (مدل گیربکس اتوماتیک)

کمتر از 0.15 mm (0.006 in)

احتیاط

- با مواظبت از صدمه دیدن دندنهای فلاپویل / درایو پلیت جلوگیری کنید.
- درایو پلیت را از نظر تغییر شکل و ترک بازرسی کنید.
- از تماس هر نوع شیئی که خاصیت آهنربائی داشته باشد با دندنهای فلاپویل / درایو پلیت جلوگیری کنید.
- فلاپویل را صفحه تراشی نکنید. در صورت نیاز آنرا تعویض کنید.





جمع کردن (سرهم کردن)

پیستون

۱. پیستون را تا 70° C ($140\text{-}158^\circ \text{ F}$) حرارت دهید سپس پیستون، پین پیستون و شاتون را جمع (سرهم) کنید.

سمت پیستون و شاتون را با هم تنظیم کنید.

- شماره مربوط به هر سیلندر روی شاتون و کپه آن حک شده است.
- پس از جمع (سرهم) کردن، از حرکت چرخشی نرم و آرام شاتون مطمئن شوید.




ادامه جمع کردن (سرهم کردن)

۲.


- رینگ‌های پیستون را بنحو نشانده شده تنظیم کنید.

احتیاط

- حتی اگر اقدام به تعویض رینگ‌های پیستون ننموده‌اید حتماً از نحوه قرار گرفتن رینگها به ترتیب اولیه مطمئن شوید.
- اگر نیاز به تعویض رینگ‌های پیستون بوده ولی هیچ علامت حک شده‌ای دیده نمی‌شود، هریک از سمت‌های رینگ را می‌توانید به سمت بالا قرار دهید.




- رینگها را به نحوی تنظیم کنید که دهانه‌های رینگ‌ها به نحو نشانده شده قرار گیرند.



میل لنگ

- یاتاقان‌های ثابت میل لنگ را به ترتیب محل قرار آنها در سرسیلندر و کپه‌های یاتاقان‌ها منظم کنید.
- از مناسب بودن یاتاقان‌ها اطمینان حاصل کنید. به EM-42 مراجعه کنید.
- سطح یاتاقان‌ها را با روغن موتور نو چرب کنید.



- میل لنگ و کپه‌های یاتاقان‌های ثابت را سوار کرده و پیچهای آنها را به مقدار مشخص شده (گشتاور) سفت کنید. به EM-38 مراجعه کنید.
- رزوهای پیچها و جای آنها را با روغن موتور نو چرب کنید.
- قبل از سفت کردن پیچهای کپه‌های یاتاقان‌ها، کپه‌ها را با تکان دادن طولی میل لنگ جابجا کنید تا در محل نشست مناسب خود قرار گیرند.
- پیچهای کپه‌های یاتاقان‌ها را کم کم طی دو یا سه مرحله سفت کنید. از یاتاقان وسط شروع کرده و بترتیب نشانده شده به سمت بیرون ادامه دهید.
- پس از سفت کردن پیچهای کپه‌های یاتاقان‌ها، میل لنگ را با دست چرخانیده و از حرکت نرم آن مطمئن شوید.

- لقی طولی میل لنگ را اندازه‌گیری کنید.

لقی طولی میل لنگ:


استاندارد

0.05-0.18 mm (0.0020-0.0071 in)

حد مجاز :


0.3 mm (0.012 in)

اگر از حد مجاز تجاوز کرد، یاتاقان شماره 3 را با نو تعویض کنید.




ادامه جمع کردن (سرهم کردن)

۴. یاتاقنهای شاتون‌ها را روی شاتونها و کپهای آنها سوار کنید.
• از مناسب بودن یاتاقنهای مورد استفاده مطمئن شوید.
• یاتاقنهای را بنحوی سوار کنید که سوراخ روغن شاتون با سوراخ روغن یاتاقان تنظیم باشد.
• سطح تماس یاتاقنهای رزوه پیچها و جای آنها را با روغن موتور نو چرب کنید.



۵. پیستون‌ها و شاتون‌ها را سوار کنید.
• آنها را در سیلندرهای مربوطه به وسیله ابزار مناسب جا بزنید.
• ترتیبی اتخاذ کنید که علامت جلو سرپیستون به سمت جلو موتور قرار گیرد.
• از عدم برخورد شاتون با دیواره سیلندر و خراشیده شدن آن مطمئن شوید.
• از عدم تماس و خراشیده شدن میل لنگ توسط پیچهای شاتون‌ها مطمئن شوید.
• رینگهای پیستون‌ها و سطوح تماس لغزشی را با روغن موتور نو چرب کنید.




- .b کپهای یاتاقنهای را سوار کنید.
• مهره‌های کپه یاتاقنهای را با استفاده از روش زیر سفت کنید.
• مهره‌های شاتون‌ها:

14-16 N.m (1)

1.4-1.6 kg-m , 10-12 ft-lb


- (2) پیچها را $^{+5}_{-0}$ درجه درجه حرکت عقربه‌های ساعت با آچار سفت کردن زاویه‌ائی، سفت کنید.

اگر آچار سفت کردن زاویه‌ائی در دسترس نبود آنها را سفت کنید.
38-44 N.m (3.9-4.5kg-m, 28-33ft-lb)




- خلاصی جنبی شاتون‌ها را اندازه‌گیری کنید.
خلاصی جنبی شاتون‌ها:
استاندارد
0.2-0.4 mm(0.008-0.016 in)
حد مجاز
0.6 mm (0.024 in)

اگر از حد مجاز تجاوز کرد، شاتون و یا میل لنگ را تعویض کنید.




- تعویض بوش راهنمایی
۱. بوش راهنمایی را پیاده کنید.



ادامه جمع کردن (سرهم کردن)

۲. پین راهنمای را سوار کنید.



اطلاعات سرویس و مشخصات

مشخصات عمومی

فشار کمپرس موتور

 واحد : kPa (bar ,kg/cm²,psi)/300 rpm

1,226 (12.26,12.5, 178)	فشار کمپرس موتور استاندارد
1,030 (10.30, 10.5, 149)	کمترین مقدار قابل قبول
98 (0.98, 1.0, 14)	حداکثر اختلاف بین سیلندرها

خطی 4 سیلندر

2,389(145.78) cm³(cu in)

89 × 96 (3.50 × 3.78) mm(in)

دو میل سوپاپ، روی سرسیلندر

1-3-4-2

2

1

5

9.2

ترتیب سیلندر

قطر و کورس سیلندر

نوع سوپاپها

ترتیب احتراق

تعداد رینگهای پیستون

رینگهای کمپرس

رینگ روغنی

تعداد یاتاقنهای ثابت

نسبت تراکم

بازرسی و تنظیمهای سوپاپ

واحد : mm(in)

سوپاپ

واحد : mm(in)



سرسیلندر

استاندارد

حد مجاز

0.1 (0.004)

تاب سطح سرسیلندر کمتر از (0.0012)



36.5-36.7 (1.437-1.445) 31.2-31.4 (1.228-1.236)	«D» قطر سرپهن سوپاپ هوای دود
101.02-102.65 (3.9772-4.0413)	«L» طول سوپاپ هوای دود
98.52-99.12 (3.8787-3.9024)	«d» قطر ساق سوپاپ هوای دود
45° 15'-45° 45'	زاویه نشست سوپاپ «a» هوای دود
1.15-1.45 (0.0453-0.0571) 1.44-1.75 (0.0567-0.0689)	ضخامت لبه سوپاپ «T» هوای دود
0.5 (0.020) بیشتر از	حد مجاز ضخامت لبه سوپاپ «T» سوپاپ
0.2 (0.008) کمتر از	حداکثر تراش سطح انتهایی ساق سوپاپ


ادامه بازرسی و تنظیم ها

فner سوپاپ : واحد mm (in)

خلاصی سوپاپ (در حالت گرم) هوای دود	تنظیم خلاصی سوپاپ
0.31-0.39 (0.012-0.015)	
0.33-0.41 (0.013-0.016)	

شیمهای موجود (در دسترس)


شماره شناسایی	mm (in)	ضخامت
196	1.96 (0.0772)	
198	1.98 (0.0780)	
200	2.00 (0.0787)	
202	2.02 (0.0795)	
204	2.04 (0.0803)	
206	2.06 (0.0811)	
208	2.08 (0.0819)	
210	2.10 (0.0827)	
212	2.12 (0.0835)	
214	2.14 (0.0843)	
216	2.16 (0.0850)	
218	2.18 (0.0858)	
220	2.20 (0.0866)	
222	2.22 (0.0874)	
224	2.24 (0.0882)	
226	2.26 (0.0890)	
228	2.28 (0.0898)	
230	2.30 (0.0906)	
232	2.32 (0.0913)	
234	2.34 (0.0921)	
236	2.36 (0.0929)	
238	2.38 (0.0937)	
240	2.40 (0.0945)	
242	2.42 (0.0953)	
244	2.44 (0.0961)	
246	2.46 (0.0969)	
248	2.48 (0.0976)	
250	2.50 (0.0984)	
252	2.52 (0.0992)	
254	2.54 (0.1000)	
256	2.56 (0.1008)	
258	2.58 (0.1016)	
260	2.60 (0.1024)	
262	2.62 (0.1031)	
264	2.64 (0.1039)	
266	2.66 (0.1047)	
268	2.68 (0.1055)	




$$= 2.24 \text{ mm} \\ (0.0882 \text{ in})$$

فner سوپاپ

ارتفاع آزاد	mm(in)	50.37 (1.9831)
فضار	N(kg,Ib)	418.0 (42.6,93.9)
استاندارد	mm(in) در ارتفاع	29.17 (1.1484) در
حد مجاز	mm(in)	393.0 (40.1,88.4)
انحنای طولی	کمتر از	2.2 (0.087)
گایید سوپاپ	mm(in) : واحد	



استاندارد	سوپاپ(قبل قبولي)
هوا	11.223-11.234 (0.4418-0.4423)
دود	11.223-11.234 (0.4418-0.3323)
هوا	7.000-7.018(0.2756-0.2763)
دود	7.000-7.018(0.2756-0.2763)
هوا	11.175-11.196 (0.4400-0.4408)
دود	11.175-11.196 (0.4400-0.4408)
	0.027-0.059(0.0011-0.0023)
استاندارد	حد مجاز
هوا	0.020-0.053 0.0008-0.0021)
دود	0.040-0.073 (0.0016-0.0029)
هوا	0.1 (0.004)
دود	0.2 (0.008)
هوا	13.3-13.9 (0.524-0.547)
تايپيت	حد مجاز لقى سوپاپ
تايپيت	مقدار طول بيرونى سوپاپ
قطر خارجي تايپيت	33.960-33.975 (1.3370-1.3376)
قطر داخلى سوراخ گایيد تايپيت	34.000-34.021 (1.338601.3394)
خلاصى بين تايپيت و گایيد تايپيت	0.025-0.061 (0.0010-0.0024)



واحد : mm(in)

حداکثر مجاز	استاندارد						
0.1 (0.004)	—	تاب					
0.2 (0.008)*	89.000-89.010 (3.5039-3.5043)	1	قطر داخلی سیلندر	سوراخ سیلندر			
	89.010-89.020 (3.5043-3.5047)	2					
	89.020-89.030 (3.5047-3.5051)	3					
—	0.015 (0.0006) کمتر از	(X-Y) بیضوی بودن (دو پهنه)					
—	0.010 (0.0004) کمتر از	(A-B) گلدانی بودن (انحنای طولی)					
0.2 (0.008)	0.03 (0.0012) کمتر از	تفاوت در قطر داخلی سیلندرها					
—	0.020-0.040 (0.0008-0.0016)	خلاصی بین پیستون و سیلندر					
0.2 (0.008)**	246.95-247.05 (9.7224-9.7264)	ارتفاع بلوک سیلندر (از مرکز میل لنگ)					



* حد مجاز سائیدگی

** مجموع کف تراشی سرسیلندر و بلوک سیلندر



ادامه بازرسی و تنظیم‌ها

واحد : mm(in)

سیت سوپاپ



مجاز سرویس	استاندارد	
38.000-38.016 (1.4961-1.4967)	37.500-37.516 (1.4764-1.4770)	قطر محل نشست سیت در سرسیلندر (D) (هوای)
32.700-32.716 (1.2874-1.2880)	32.200-32.216 (1.2677-1.2683)	دود
0.064-0.096 (0.0025-0.0038)		میزان تولرانس پرسی (تداخل) سیت سوپاپ هوای
0.064-0.096 (0.0025-0.0038)		دود
38.080-38.096 (1.4992-1.4998)	37.580-37.596 (1.4795-1.4802)	قطر خارجی سیت سوپاپ (d) (هوای)
32.780-32.796 (1.2905-1.2912)	32.280-32.296 (1.2709-1.2715)	دود
6.1-6.3 (0.240-0.248)		عمق (H) (هوای)
6.1-6.3 (0.240-0.248)		دود
5.3-5.5 (0.209-0.217)	5.8-6.0 (0.228-0.236)	ارتفاع (h_1) (هوای)
5.32-5.42 (0.209-0.213)	5.9-6.0 (0.232-0.236)	دود
0.24-0.64 (0.0094-0.0252)		ارتفاع (h_2) (هوای)
0.43-0.73 (0.0169-0.0287)		دود
42.02-42.52		عمق (L) (هوای)
42.03-42.53		دود




واحد : mm(in)

حداکثر مجاز	استاندارد	هوا	ارتفاع بادامک (A)
—	42.505-42.695 (1.673-1.681)	دود	
—	40.905-41.095 (1.610-1.618)		
0.2 (0.008)	—		حد مجاز سائیدگی ارتفاع بادامک
0.12 (0.0047)	0.045-0.090 (0.0018-0.0035)		خلاصی میل سوپاپ و یاتاقان‌های آن
—	28.000-28.025 (1.1024-1.1033)	شماره 5 تا 1	قطر داخلی یاتاقان‌های میل سوپاپ
—	27.935-27.955 (1.0998-1.1006)	شماره 5 تا 1	قطر خارجی میل سوپاپ (D)
0.04 (0.0016)	0.02 (0.0008) کمتر از		* لنگی (تاب) میل سوپاپ *
0.2 (0.008)	0.070-0.148 (0.0028-0.0058)		خلاصی طولی میل سوپاپ
—	216	a	تاییم سوپاپ (یه درجه روی حرکت میل لنگ)
—	232	b	
—	-1	c	
—	53	d	
—	4	e	
—	32	f	

* مجموع مقادیر نشان داده شده بوسیله گنج

پیستون، رینگ پیستون و گژن پین

پیستون



رینگ پیستون

واحد : mm(in)

حداکثر مجاز	استاندارد		
0.1 (0.004)	0.040-0.080 (0.0016-0.0031)	بالا	خلاصی جنبی (لقی)
0.1 (0.004)	0.030-0.070 (0.0012-0.0028)	دوم	
1.0 (0.039)	0.28-0.52 (0.0110-0.0205)	بالا	دهانه رینگ
1.0 (0.039)	0.45-0.69 (0.0177-0.0272)	دوم	
1.0 (0.039)	0.20-0.69 (0.0079-0.0272)	روغن (شیاردار)	شاتون


واحد : mm(in)

حداکثر مجاز	استاندارد	
—	164.95-165.05 (6.4941-6.4980)	فاصله مرکز تا مرکز(s)
0.15 (0.0059)	—	خمیدگی در 100mm (3.94 in)
0.30 (0.0118)	—	پیچش در 100 mm(3.441 in)
—	23.987-24.000 (0.9444-0.9449)	قطر داخلی سر کوچک شاتون*(d)
—	21.000-21.012 (0.8268-0.8272)	قطر داخلی بوش شاتون
—	53.000-53.013 (2.0866-2.0871)	قطر داخلی سر بزرگ شاتون (D)*
0.6 (0.024)	0.2-0.4 (0.008-0.016)	خلاصی جنبی

* بدون بوش و یاتاقان

ادامه بازرگانی و تنظیم ها

میل لنگ



واحد : mm(in)

59.967-59.975 (2.3609-2.3612)	تعمیر 0	قطر ثابت میل لنگ (Dm) درجه تعمیراتی
59.959-59.967 (2.3606-2.3609)	تعمیر 1	
59.951-59.959 (2.3603-2.3606)	تعمیر 2	
49.968-49.974 (1.9672-1.9675)	تعمیر 0	قطر متحرک های میل لنگ (Dp) درجه تعمیراتی
49.962-49.968 (1.9670-1.9672)	تعمیر 1	
49.956-49.962 (1.9668-1.9670)	تعمیر 2	
47.95-48.05 (1.8878-1.8917)		شعاع مرکزی گردش (r) میل لنگ
حداکثر مجاز	استاندارد	
0.01 (0.0004)	—	گلدنی بودن (انحنای طولی) ثابت و متحرک
0.005 (0.0002)	—	میل لنگ [A-B]
0.01 (0.0004)	—	بیضوی بودن (دو پهنه) ثابت و متحرک میل لنگ
0.005 (0.0002)	—	[X-Y]
0.10 (0.0039)	—	*[TIR] (تاب)
0.3 (0.0012)	0.05-0.18 (0.0020-0.0071)	خلاصی طولی میل لنگ
0.1 (0.004)	بیشتر از	هم زدن

* مجموع مقادیر نشان داده شده بوسیله گیج

مقیاس mm(in)

خلاصی یاتاقان ها

حداکثر مجاز	استاندارد	
0.1 (0.004)	0.020-0.047 (0.0008-0.0019)	خلاصی یاتاقان های ثابت
0.09 (0.0035)	0.010-0.035 (0.0004-0.0014)	خلاصی یاتاقان های متحرک

یاتاقنهای متحرک در دسترس (موجود)

یاتاقن های ثابت در دسترس (موجود)

استاندارد

استاندارد

رنگ شناسائی	mm(in)	ضخامت	درجه تعمیراتی
—	1.505-1.508 (0.0593-0.0594)	0	
قهوه ای	1.508-1.511 (0.0594-0.0595)	1	
سبز	1.511-1.514 (0.0595-0.0596)	2	

کمتر از اندازه های استاندارد (اندر سایز) : واحد mm(in)

قطر متحرک میل لنگ «Dp»	ضخامت	
بنحوی سنگ زن شود که خلاصی یاتاقن در حد مشخص شده قرار گیرد.	1.540-1.548 (0.0606-0.0609)	0.08 (0.0031)
	1.560-1.568 (0.0614-0.0617)	0.12 (0.0047)
	1.625-1.633 (0.0640-0.0643)	0.25 (0.0098)

قطعات متفرقه : واحد mm(in)

0.15 (0.0059)	کمتر از	لنگی (تاب) دنده میل سوپاپ [TIR]*
0.15 (0.006)	کمتر از	لنگی (تاب) فلاپویل * [TIR]
0.15 (0.006)	کمتر از	لنگی (تاب) درایوپلیت * [TIR]

* مجموعه مقادیر نشان داده شده به کمک گیج

رنگ شناسائی	ضخامت mm(in)	درجه تعمیراتی
سیاه	1.821-1.825 (0.0717-0.0719)	0
قهوه ای	1.825-1.829 (0.0719-0.0720)	1
سبز	1.829-1.833 (0.0720-0.0722)	2
زرد	1.833-1.837) (0.0722-0.0723)	3
آبی	1.837-1.841 (0.0723-0.0725)	4

کمتر از اندازه های استاندارد (اندر سایز) : واحد mm(in)

قطر متحرک میل لنگ «Dm»	ضخامت	
بنحوی سنگ زد شود که خلاصی یاتاقن در حد مشخص شده قرار گیرد.	1.952-1.960 (0.0769-0.0772)	0.25 (0.0098)