

موضوع: صفر کردن نشانگر تعمیرات

به کلیه نمایندگان منتخب C5

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند پس از انجام سرویسهای ادواری (که در هر ۲۰۰۰۰ Km صورت می‌پذیرد) لازم است که نشانگر تعمیرات صفر گردد تا موعد سرویس بعدی مشخص گردد. انجام عملیات فوق‌الذکر به روشهای ذیل صورت می‌پذیرد:

الف) بصورت مکانیکی

- ۱- سوئیچ را ببندید و اهرم فشاری واقع در سمت چپ صفحه کیلومتر شمار را فشار دهید.
- ۲- در صورتی که همچنان اهرم فشاری را نگه داشته‌اید، سوئیچ را باز کنید تا شمارنده به صفر کاهش یابد.
- ۳- هنگامی که در صفحه "0" نشان داده شد، اهرم را رها کنید.
- ۴- سوئیچ را بسته و باز نمائید تا عملیات صفر شدن نشانگر تعمیرات کامل شود.



ب) با استفاده از دستگاه Lexia3

- ۱- در قسمت عیب‌یابی منوی "Global test" را انتخاب کنید.
- ۲- منوی "Maintenance-BSI operating mode" را برگزینید.
- ۳- به منوی "Maintenance" بروید.
- ۴- در انتها، گزینه "Reset Maintenance Indicator" را انتخاب و "Enter" نمائید.

مدیر فنی و مهندسی		رئیس اداره مهندسی خودرو		تهیه کننده	
نام: محمد ابراهیم شریف تاریخ: ۸۶/۱۰/۱۰		نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۸۶/۱۰/۱۰		نام: عباس حسین کلانتر تاریخ: ۸۶/۱۰/۱۰	
مدیریت برنامه ریزی و مطالعات استراتژیک	مدیریت تکنولوژی اطلاعات	مدیریت ارتباطات	امداد خودرو سایپا	معاونت خدمات پس از فروش	قائم مقام های مدیر عامل
					مدیرعامل